

Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán



*Ingeniería Mecánica Eléctrica e
Ingeniería Industrial*

LABORATORIO DE DISEÑO Y MANUFACTURA ASISTIDOS POR

COMPUTADORA

MANUAL DE PRÁCTICAS



Mtro. FELIPE DÍAZ DEL CASTILLO RODRIGUEZ

Ing. HUGO ALBERTO PÉREZ TERÁN

CUAUTITLÁN IZCALLÍ, EDO. DE MÉXICO

SEMESTRE 2022-2

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN.....	2
REGLAMENTO DE LABORATORIO	4
RECOMENDACIONES DE USO DE EQUIPO ROUTER CNC.....	6
1. LAS MÁQUINAS CNC Y SU IMPORTANCIA ACTUAL	9
2. RECONOCIMIENTO DEL EQUIPO CNC Y DE SU PROGRAMA DE CONTROL.....	13
3. CÓDIGOS DE PROGRAMACIÓN ISO.....	40
4. INTERPOLACIÓN LINEAL	48
5. INTERPOLACIÓN CIRCULAR	61
6. PROGRAMACIÓN AUTOMÁTICA CON AYUDA DE LOS PROGRAMAS AUTOCAD E INKSCAPE	69
7. VECTORIZACIÓN DE IMÁGENES CON EL PROGRAMA INKSCAPE Y CREACIÓN DE CÓDIGO CNC	83
8. MANUFACTURA ADITIVA E IMPRESIÓN 3D	93
9. GRABADO LASER	113
10. APLICACIONES PRÁCTICAS: CREACIÓN Y GRABADO DE PCB'S.....	104
ANEXOS.....	126
BIBLIOGRAFIA	128

INTRODUCCIÓN

En el ambiente del control numérico, se define a un sistema controlado numéricamente, como una máquina o proceso controlado por un programa. El programa está formado por un conjunto de números y letras que siguen un estándar por la EIA (Electronic Industries Association) o la ISO (*International Organization for Standardization*).

La evolución del control numérico desde el manejo de cintas de papel perforadas para la codificación del programa, hasta el manejo de sistemas CAD/CAM ha dado origen a la necesidad de conocer diferentes áreas y terminologías; algunos ejemplos son los siguientes:

CAD: Computer Aided Design (Diseño Asistido por Computadora).

CAM: Computer Aided Manufacturing (Manufactura Asistida por Computadora).

NC: Numerical Control (Control numérico).

CNC: Computer Numerical Control (Control Numérico Computarizado).

El control numérico involucra diferentes áreas de conocimiento que son necesarias para el mejor aprovechamiento de la tecnología disponible, dichos conocimientos están íntimamente relacionados y se vuelve imperiosa la necesidad de manejarlos de manera simultánea.

La responsabilidad de un ingeniero de procesos o de manufactura, generalmente tiene relación con la interpretación del diseño que se presenta en el dibujo de la pieza, la elección de la herramienta de corte, la generación del programa óptimo de NC, su verificación y puesta a punto para la corrida de producción.

Actualmente, en la industria es frecuente el uso de programas para computadora que ayudan, facilitan y simplifican el trabajo. El contenido de este trabajo busca dar una visión general de uno de estos programas, ya que se trata de una herramienta invaluable en la fabricación

y manufactura de piezas mecánicas que con la ayuda de máquinas CNC, es posible lograr las geometrías necesarias para la satisfacción de un cliente.

INSTRUCCIONES PARA LA ELABORACIÓN DEL REPORTE

Los reportes deberán tener la portada que se indica a continuación.

Universidad Nacional Autónoma de México
Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán

Laboratorio de: _____ Grupo: _____

Profesor: _____

Alumno: _____

Nombre de Práctica: _____ No de práctica: _____

Fecha de realización: _____ Fecha de entrega: _____ Semestre: _____

Además deberán basarse en la siguiente metodología: objetivo(s), introducción, equipo, material, procedimiento experimental, cuestionario, conclusiones y bibliografía.

REGLAMENTO DEL LABORATORIO

	<p>UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CUAUTITLÁN DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA</p> <hr/> <p>REGLAMENTO DE LOS LABORATORIOS DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA</p>
---	---

El presente Reglamento tiene por objeto establecer los lineamientos, requisitos y condiciones que deberán aplicar, profesores, alumnos y trabajadores de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán (FES-C), en el Departamento de Ingeniería, para la inscripción, la realización de las prácticas, la evaluación y la disciplina de los laboratorios. Este documento no excluye otra reglamentación que resulte aplicable.

DE LA INSCRIPCIÓN

1. Las inscripciones a los laboratorios se harán durante el periodo oficial que fijará la Unidad de Administración Escolar y bajo ninguna circunstancia se inscribirán alumnos fuera del periodo establecido.
2. El número máximo de alumnos por laboratorio será de 8.

DE LAS PRÁCTICAS

3. Es responsabilidad del profesor dar a conocer el cronograma de actividades del laboratorio, el reglamento de los laboratorios del departamento de Ingeniería y el reglamento interno de cada sección en la primera sesión.
4. El alumno solo tendrá derecho a realizar las prácticas si está inscrito en el grupo de laboratorio correspondiente.
5. Se desarrollarán las prácticas de laboratorio en 12 sesiones durante el semestre en base al cronograma de actividades (dependerá de las prácticas existentes para cada laboratorio).
6. Los alumnos y profesores tienen una tolerancia de 10 minutos para llegar a su práctica de laboratorio, en el horario establecido:
 - a. Si el alumno incumple en este punto, tendrá falta en la sesión correspondiente.
 - b. Si el profesor incumple en este punto, el alumno tiene el derecho y la obligación de reportarlo al Jefe de Sección correspondiente.
7. La realización de las prácticas de laboratorio y/o manipulación de los equipos deberá estar siempre supervisado por el profesor correspondiente.
8. Las sesiones de prácticas deberán iniciar y concluir dentro de su horario establecido del laboratorio.
9. Las prácticas se realizarán en el lugar y horario asignados. Por ningún motivo o razón injustificada podrán cambiarse salvo previa autorización del Jefe de Sección.
10. Los manuales de prácticas de laboratorio deberán contener los siguientes elementos: portada, índice, objetivo general de la asignatura, objetivo del curso experimental, introducción, criterios de evaluación del curso experimental, prácticas, anexos o apéndices (donde aplica) y bibliografía.
11. El contenido de cada práctica deberá incluir: nombre y número de la práctica, tema correspondiente, objetivos, introducción, actividades previas, material y/o equipo, desarrollo experimental, cuestionario, conclusiones y bibliografía.

Jefe de Sección Mecánica

Jefe Sección Industrial

12. Los reportes deberán tener portada y basarse en el contenido de los manuales de prácticas de laboratorio y serán entregados en la siguiente sesión.

DE LA EVALUACION

13. El alumno que no asista a la sesión de la práctica correspondiente, no tiene derecho a ser evaluado en esa práctica y será considerada como falta.
14. El alumno que no traiga el material requerido para la práctica (cuando sea el caso), no podrá realizarla, ni se le permitirá que se incorpore con algún otro equipo de trabajo.
15. El alumno deberá cumplir con el 90% de asistencia como mínimo durante el semestre, para poder ser considerado en la evaluación aprobatoria.
16. La evaluación del curso es responsabilidad de cada profesor tomando en cuenta como base los puntos anteriores, el reglamento interno de la sección y los criterios de evaluación acordados.
17. La calificación final del curso del laboratorio será:
- A (Aprobado); calificación entre 6.0 y 10.0
 - NA (No Aprobado); menor de 6
 - NP (No Presentó); no asistió a laboratorio.

Teniendo una vigencia y validez solamente para el semestre en curso.

DE LA DISCIPLINA

18. No se permitirá la realización o iniciación de alguna práctica sin la presencia del profesor respectivo.
19. El profesor deberá usar la ropa de trabajo que para tal fin le proporciona la institución.
20. El equipo o material detectado en malas condiciones o dañado, deberá ser notificado inmediatamente por el alumno al profesor del laboratorio en turno y éste a su vez reportará al Encargado de Área (si lo hubiere) y/o al Jefe de Sección.
21. Dentro del laboratorio se deberán respetar las normas de seguridad e higiene indicadas en cada área.
22. Para cualquier persona, los siguientes eventos podrán originar que se turne el caso a la Unidad Jurídica:
- Substraer o mover equipo y/o material de los cubículos, laboratorios e instalaciones sin la autorización por escrito del Jefe de Sección.
 - Dañar intencionalmente mobiliario, equipo e instalaciones y/o hacer uso indebido de las mismas.
 - Dar mantenimiento mayor al equipo sin la autorización del Jefe de Sección.
 - Atentar contra la seguridad e integridad de otra persona dentro del laboratorio.

GENERALES

23. El Departamento de Ingeniería no se hace responsable por las faltas en que puedan incurrir alumnos, profesores y trabajadores dentro de los laboratorios, por omisión y desconocimiento de dicho reglamento.
24. El presente reglamento deberá permanecer visible en todas y cada una de las aulas donde se impartan prácticas de laboratorio.
25. Los casos no previstos en el presente reglamento serán resueltos por el Jefe de la Sección y/o el jefe del Departamento.

Jefe de Sección Mecánica

Jefa Sección Industrial

RECOMENDACIONES DE USO DE EQUIPO ROUTER CNC

Consideraciones de tiempos de uso continuo, profundidades de corte y velocidades de para spindle y módulo láser

De acuerdo a las especificaciones del fabricante, las herramientas de spindle y el módulo láser tienen limitaciones respecto al tiempo de uso de forma continua, esto con el fin de prolongar su vida útil y evitar daños en sus componentes internos. En la tabla 1 se muestran los tiempos recomendados para uso continuo y su periodo mínimo de espera entre sesiones de uso para cada tipo de herramienta, mientras que en la tabla 2 se muestran la profundidad de corte y la velocidad de avance para los materiales que pueden ser ocupados en las prácticas o proyectos que puedan ser desarrollados en el equipo.

Tabla 1. Tiempos de uso continuo e intervalo de espera para spindle y módulo láser.

Herramienta	Tiempo máximo recomendado de uso continuo [min]	Tiempo mínimo de espera entre sesiones de uso [min]
Spindle	60	15
Módulo láser	30	15

Tabla 2. Profundidades de corte y velocidades de avance experimentales para router CNC.

Herramienta	Material	Profundidad de corte por pasada [mm]	Velocidad de avance [mm/min]
Spindle	Madera	0.5	60
		1	40
	MDF	0.5	70
		1	50
	Acrílico	0.5	50
	Aluminio	0.2	25
Módulo láser	Madera / MDF	0	200

Posicionamiento inicial y final del cabezal porta herramienta y mesa de trabajo.

Se recomienda ampliamente posicionar el cabezal porta herramienta y la mesa de trabajo tal y como se muestra en la figura F al finalizar cada sesión de uso, esto debido a la facilidad con la que la herramienta de corte y la pieza de trabajo pueden ser colocadas y fijadas en el equipo.




Figura C. Posición recomendada para cabezal porta herramienta y mesa de trabajo

Precaución en uso del ciclo de retorno a cero máquina (Homing).

Los ciclos de retorno a cero máquina son de gran utilidad en los procesos de manufactura CNC ya que establecen un punto de referencia para el posicionamiento seguro de la herramienta de corte. Éste punto de referencia suele estar programado directamente desde fábrica y la misma disposición física de la máquina herramienta puede indicar su posición.

Sin embargo, debido al software, el controlador y la misma configuración física del router CNC 3018 el punto cero máquina no se encuentra establecido en una posición permanente, ya que el propio sistema establece su punto de referencia cero máquina cada vez que se comunica con el software sender en cada uso, es decir, cada vez que se utilice el router en una sesión y se conecte con la computadora, la posición en la que la herramienta a utilizar se encuentre en ese momento se convierte en el punto cero máquina. Esto puede ser problemático al momento de utilizar el

código G28 ya que la herramienta utilizada puede impactar con un obstáculo en el área de trabajo o bien, tratar de trasladarse fuera de los límites físicos del mismo router.

En esta situación, la opción más conveniente es utilizar el punto establecido como cero pieza para trasladar la herramienta utilizada una vez concluido el proceso de manufactura utilizando el bloque de instrucciones [G00 X0 Y0], colocando una posición de altura (eje Z) mayor a la superficie de la pieza de trabajo con el fin de facilitar el desmonte de la pieza trabajada.

PRACTICA No. 1

LAS MÁQUINAS CNC Y SU IMPORTANCIA ACTUAL

OBJETIVO:

- Conocer la utilidad e importancia de los equipos controlados mediante control numérico en la aplicación industrial de la manufactura y diseño por computadora.

INTRODUCCIÓN

El control numérico ha dado a la industria, nuevos y mayores controles en el diseño y fabricación de productos. Hoy, muchos miles de máquinas de control numérico se usan en talleres grandes y pequeños de maquinado. En estos talleres, las máquinas CNC se pueden usar para controlar un taladro sencillo, para fresar una pieza demasiado compleja para maquinar y que por métodos convencionales resultaría demasiado cara hacerla, etc. Las máquinas de control numérico están disponibles actualmente en una gran variedad de tipos y medidas; como son: tornos, taladros, fresadoras, mandrinadoras, centros de maquinado, rectificadoras, punzonadoras, máquinas de electroerosión, máquinas de soldar, dobladoras, bobinadoras, manipuladores, etc.



Figura 1.1. Fresadora CNC (Centro de maquinado).

El control numérico de las máquinas herramientas simplemente es el control de las funciones de la máquina herramienta por medio de instrucciones en forma de códigos. A continuación, se mencionan algunos conceptos importantes para tener una mejor comprensión del funcionamiento de estas máquinas.

Control numérico computarizado (CNC)

Este es el término general que se usa para describir un sistema de control el cual incluye una computadora o un microprocesador digital. Las máquinas CNC son adaptables a un amplio rango de procesos de manufactura, algunas aplicaciones de son: corte de metales, soldadura corte mediante flama, trabajo en madera, prensa, etc.

Las CNC son capaces de trabajar muchas horas con una supervisión mínima y son para producción en serie y en lotes. En este campo se puede definir el control numérico como un dispositivo capaz de controlar el movimiento de uno o varios órganos de la máquina de forma automática a partir de los números y símbolos que constituyen el programa de trabajo. Este programa controla o automatiza las siguientes funciones:

- ✓ Los movimientos de los carros
- ✓ Las velocidades de posicionado y mecanizado
- ✓ Los cambios de herramientas.
- ✓ Los cambios de piezas
- ✓ Las condiciones de funcionamiento (refrigeración, lubricación, etc.)

Los componentes básicos de un sistema CNC son:

- ✓ El programa
- ✓ La unidad de control
- ✓ La máquina herramienta

El programa contiene toda la información necesaria para el mecanizado, la unidad de control interpreta esta información y controla la ejecución de la misma en la máquina herramienta.

Ventajas de las máquinas de control numérico:

- ❖ Mayor precisión y mejor calidad de productos.

- ❖ Mayor uniformidad en los productos producidos.
- ❖ Un operario puede operar varias máquinas a la vez.
- ❖ Fácil procesamiento de productos de apariencia complicada.
- ❖ Flexibilidad para el cambio en el diseño y en modelos en un tiempo corto.
- ❖ Fácil control de calidad.
- ❖ Reducción en costos de inventario, traslado y de fabricación en los modelos y abrazaderas.
- ❖ Es posible satisfacer pedidos urgentes.
- ❖ No se requieren operadores con experiencia en el manejo de cada máquina herramienta.
- ❖ Se reduce la fatiga del operador.
- ❖ Mayor seguridad en las labores.
- ❖ Aumento del tiempo de trabajo en corte por maquinaria.
- ❖ Fácil control de acuerdo con el programa de producción lo cual facilita la competencia en el mercado.
- ❖ Fácil administración de la producción e inventario lo cual permite la determinación de objetivos o políticas de la empresa.
- ❖ Permite simular el proceso de corte a fin de verificar que este sea correcto.

Sin embargo, no todo son ventajas y entre las desventajas se pueden citar las siguientes:

- ❖ Alto costo de la maquinaria.
- ❖ Falta de opciones o alternativas en caso de fallas.
- ❖ Es necesario programar en forma correcta la selección de las herramientas de corte y la secuencia de operación para un eficiente funcionamiento.
- ❖ Los costos de mantenimiento aumentan, ya que el sistema de control es más complicado y surge la necesidad de entrenar al personal de servicio y operación.
- ❖ Es necesario mantener un gran volumen de producción a fin de lograr una mayor eficiencia de la capacidad instalada.

CUESTIONARIO

1. Mencione al menos 5 ejemplos de tecnologías en los que el Control Numérico Computarizado sea utilizado.
2. Mencione 5 empresas de fabricación de centros de maquinado CNC.
3. Mencione 5 rubros industriales en los que los centros de maquinado CNC sean imprescindibles.
4. Ilustre mediante imágenes las diferencias de productos realizados mediante procesos de corte convencionales y centros de maquinado CNC.
5. ¿Bajo qué argumentos justificaría la adquisición de un centro de maquinado CNC si en contra tiene un equipo de obreros calificados en el manejo de máquinas herramienta?
6. ¿Bajo qué argumentos rechazaría la adquisición de un centro de maquinado CNC si se cuenta con suficiente capital económico e infraestructura?

PRACTICA No. 2

CÓDIGOS DE PROGRAMACIÓN ISO

OBJETIVOS:

- Conocerá los códigos básicos para programar equipos de tornos y fresadoras o routers CNC.

INTRODUCCIÓN

El CNC tuvo su origen a principios de los años cincuenta en el Instituto de Tecnología de Massachussets (MIT), en donde se automatizó por primera vez una gran fresadora. En esa época, las computadoras estaban en sus inicios y eran tan grandes que el espacio ocupado por la computadora era mucho mayor que el de la fresadora.

Hoy en día, las computadoras son cada vez más pequeñas y económicas, con lo que el uso del CNC se ha extendido a todo tipo de maquinaria, por ejemplo: tornos, rectificadoras, punzonadoras, electroerosionadoras, etc.



Figura 2.1. John Parsons y la primera fresadora de control numérico

Sistemas de coordenadas

La programación de las máquinas CNC se rige bajo la norma ISO (International Organization for Standardization) y las órdenes son representadas en formas de códigos y coordenadas que a su vez controlan los diferentes movimientos de los dispositivos y ejes de la máquina. Los movimientos son de dos tipos básicos: punto a punto (movimientos rectilíneos) y trayectoria continua (movimientos de contorneado).

Para que los sistemas de coordenadas puedan ser desplazados en un punto específico debe ser descrito en forma matemática a lo largo de tres ejes que básicamente las máquinas de CNC basan su construcción y sus movimientos están representados por los ejes X, Y, Z.

El diseño de las máquinas de control numérico tiene los ejes de la siguiente manera: el eje X como movimiento horizontal (hacia a la derecha o izquierda), el eje Y como movimiento transversal (alejándose o acercándose de la columna) y el Z como movimiento vertical. (Figura 2.2).




Figura 2.2. Sistemas de coordenadas.

Como ya se dijo, los ejes están definidos por la norma ISO los cuales indica como X, Y, Z, y forman el sistema de referencia, con esta norma se puede realizar los programas con los mismos

códigos para que las máquinas decodifiquen las órdenes y puedan ejecutarlas sin importar la marca o modelo permitiendo una universalidad en los códigos de programación.

Eje Z: Generalmente representa al eje del husillo que proporciona el movimiento de corte. Si no hay husillo este eje es perpendicular a la superficie de sujeción de la pieza.

Eje X: Regularmente este eje es horizontal y paralelo a la superficie de sujeción de la pieza, sin embargo, en las máquinas en donde ni las piezas ni la herramienta son giratorias, el eje X es paralelo a la dirección de corte con sentido positivo el del corte.

Eje Y: Este eje es transversal y se mueve perpendicularmente al eje X.

Orígenes de referencia

En las máquinas CNC existen dos tipos de orígenes, el origen máquina es el que viene por defecto de fábrica al momento de su arranque mejor conocido como home y el origen móvil que es definido por el operario y puede posicionarlo en cualquier lugar permitido por los límites de la máquina.

El punto de control es punto de la herramienta en el cual la máquina conoce las coordenadas y este punto puede estar definido en cualquier posición.

El origen pieza o móvil puede ser establecido en cualquier lugar de la máquina, este tipo de origen se ajusta dependiendo de las necesidades del trabajo a realizar y puede ser definido en la misma máquina o en el programa, de este modo se pueden emplear varios orígenes para el maquinado de una pieza lo que hace más fácil la elaboración de programas.

El origen móvil marca el sistema de referencia respecto al material de partida y de ahí se parte para que la máquina haga los recorridos pertinentes de los ejes (figura 2.3.).




Figura 2.3. Cero pieza.

Control Numérico Computarizado

El programa de control numérico es un conjunto de códigos que representan las órdenes de los movimientos dadas a la máquina, tales como el movimiento de la herramienta o la pieza en los ejes X Y Z, las revoluciones de giro del husillo, escrito en un lenguaje especial (código) compuesto por letras y números que se graba en un soporte físico (cinta magnética, disquete, etc.) o se envía directamente al control. El Control Numérico (CN) debe interpretar las instrucciones contenidas en el programa, convertirlas en señales que accionen los dispositivos de las máquinas y comprobar su resultado.

El programa de control numérico puede generarse mediante alguna de las alternativas siguientes:

- ❖ El operador puede dar entrada a los códigos a través del panel de control de la máquina.
- ❖ El programa puede ser escrito en una computadora y guardarse en formato de texto plano (código ASCII), para transmitirlo posteriormente a través del puerto serial de la computadora al puerto serial de la máquina-herramienta a través de un cable.

- ❖ El dibujo de la pieza se procesa en un paquete de CAM para generar el código de control numérico y transmitirse posteriormente a la máquina herramienta.
- ❖ El controlador puede estar equipado con la alternativa de diálogo interactivo, lo cual facilita su codificación, o bien puede “teclearse” directamente letra por letra y número por número. Cualquiera que sea el método, generalmente el programa contiene instrucciones estandarizadas por la EIA e ISO, estas instrucciones se agrupan en códigos “G” o funciones preparatorias y en códigos “M” o misceláneas.

Formato de programación ISO

Un programa de control numérico contiene información en forma de códigos en una secuencia específica, su ejecución ocurre en forma cronológica cada bloque. Cuando se ejecuta un bloque se hace de una manera ordenada de acuerdo a las indicaciones especificadas.

Los bloques van numerados de modo que la función que realiza cada uno es por medio de caracteres que indican la acción a ejecutar y diversos valores numéricos para hacer más precisa la acción.

Existen diversos caracteres en el código ISO unos se identifican como especiales y otros como alfanuméricos, Dentro de los caracteres se describen los códigos G y M que son instrucciones generales y misceláneas, los formatos de bloque, las sentencias de control de flujo, funciones paramétricas y funciones complementarias.

Nomenclatura, sentidos y significado de letras.

Los movimientos de los diferentes componentes en las máquinas herramientas siguen un conjunto de normas, en cuanto a su nomenclatura y sentido de movimiento.

La versión más común en Estados Unidos es la propuesta por Electronic Industries Alliance a principio de los años 1960. En febrero de 1980 se aprobó una revisión final con el nombre de RS274D. En todo el mundo, el estándar ISO 6983 es el más usado, aunque en algunos países

Europeos en concreto se utilizan a veces otros estándares como el DIN 66025 alemán o los PN-73M-55256, PN-93/M-55251 polacos.

Los distintos fabricantes de máquinas CNC han añadido todo tipo de extensiones y variaciones al lenguaje, por lo que los operadores de las máquinas deben conocer las peculiaridades concretas que el fabricante ha previsto para su uso.

De acuerdo al estándar RS-274-D de la EIA, el significado de las letras de un programa es como se muestra en la tabla 2.1.

Tabla 2.1. Significado de las letras (códigos) dentro de un programa CNC

LETRA	DESCRIPCIÓN O SIGNIFICADO
<i>A</i>	<i>Dimensión angular alrededor del eje X, medida en grados decimales</i>
<i>B</i>	<i>Dimensión angular alrededor del eje Y, medida en grados decimales</i>
<i>C</i>	<i>Dimensión angular alrededor del eje Z, medida en grados decimales.</i>
<i>D</i>	<i>Dimensión angular alrededor de un eje especial, o avance terciario, o función de selección de compensación para herramienta</i>
<i>E</i>	<i>Dimensión angular alrededor de un eje especial, o avance secundario</i>
<i>F</i>	<i>Avance</i>
<i>G</i>	<i>Función preparatoria</i>
<i>H</i>	<i>Libre o compensación de la herramienta</i>
<i>I</i>	<i>Parámetro de interpolación o paso paralelo al eje X</i>
<i>J</i>	<i>Parámetro de interpolación o paso paralelo al eje Y</i>
<i>K</i>	<i>Parámetro de interpolación o paso paralelo al eje Z</i>
<i>L</i>	<i>Libre</i>
<i>M</i>	<i>Función miscelánea o auxiliar</i>
<i>N</i>	<i>Número de secuencia</i>
<i>O</i>	<i>Número de secuencia para segundo encabezado solamente</i>

<i>P</i>	<i>Tercer movimiento paralelo al eje X ó tercer movimiento rápido.</i>
<i>Q</i>	<i>Tercer movimiento paralelo al eje Y o segundo movimiento rápido</i>
<i>R</i>	<i>Segundo movimiento paralelo al eje Y o primer movimiento rápido ó radio</i>
<i>S</i>	<i>Velocidad del husillo</i>
<i>T</i>	<i>Selección de la herramienta</i>
<i>U</i>	<i>Segundo movimiento paralelo al eje X</i>
<i>V</i>	<i>Segundo movimiento paralelo al eje Y</i>
<i>W</i>	<i>Segundo movimiento paralelo al eje Z</i>
<i>X</i>	<i>Primer movimiento</i>
<i>Y</i>	<i>Segundo movimiento</i>
<i>Z</i>	<i>Tercer Movimiento</i>

Los Blocks (Bloques de instrucciones) en Control Numérico

Estructura de Bloque

Es el modo de dar órdenes a la máquina para que se los ejecute. Esto tiene ciertas características que se debe cumplir. La máquina ejecuta las ordenes (operaciones) de acuerdo a los datos entregados por dicha operación, por lo que cada orden tiene una estructura definida. A cada orden se le denomina block o bloque de programa. De manera general cada bloque tiene la siguiente estructura:

- a) Numero de bloque (número de línea de programa).
- b) Código de orden de configuración (función de maquinado).
- c) Parámetros de la función de maquinado (Coordenadas X, Y, Z y parámetros complementarios).
- d) Comentarios.




Figura 2.4. Bloque de instrucciones de un programa CNC

Sistemas de programación

Existen dos tipos de programación, el sistema incremental o relativo y el sistema absoluto.

Ambos sistemas tienen aplicaciones en la programación CNC, y la mayoría de los mandos en herramientas de las máquinas construidas hoy son capaces de manejar la programación incremental y absoluta.

Sistema incremental

En el sistema incremental, todas las dimensiones se establecen punto a punto, esto es, siempre se utiliza el punto anterior como el origen para programar el siguiente movimiento (figura 2.5).

Su sintaxis es: G91




Figura 2.5. Sistema incremental o relativo

Sistema absoluto

En el sistema absoluto, todas las dimensiones o puntos se miden con respecto al cero o punto de referencia que se fija desde el inicio (figura 2.6). La función G90 está activa por defecto, es decir que el CNC asume las cotas en valores absolutos, si no se indica expresamente lo contrario con las instrucciones (G91 ó G93), ya que es una función "modal".

Su sintaxis es: G90




Figura 2.6. Sistema absoluto

Movimientos

Se dice que un movimiento libre de la herramienta sin que ésta tenga contacto alguno con la pieza es un movimiento en vacío, y si se desea que éste se ejecute a la máxima velocidad permisible por la máquina, entonces se codifica con la instrucción G00 o G0, conociéndose también como interpolación lineal en vacío, ya que los movimientos con este código siempre se realizan en línea recta.

Por otra parte, cuando la herramienta está en contacto con la pieza, se prefiere un movimiento con una velocidad de avance específica. Si el movimiento se realiza en línea recta, se codifica con la instrucción G01o G1.


Interpolación circular a derechas y a izquierdas G02 y G03 respectivamente

Es el movimiento similar al movimiento lineal, pero se pueden realizar movimientos circulares a una cierta velocidad de avance, utilizándose como ya se dijo, los códigos G02 y G03, tabla 2.2.

Tabla 2.2. Interpolación circular en torno y fresadora.

<i>TORNO</i>		<i>FRESADORA</i>	
<i>Con información de radio</i>	<i>Con información del centro del radio</i>	<i>Con información de radio</i>	<i>Con información del centro del radio</i>
<i>G02 X _ Z _ R _</i>	<i>G02 X _ Z _ I _ K _</i>	<i>G02 X _ Y _ R _</i>	<i>G02 X _ Y _ I _ J _</i>

G02.- Avance circular del cortador en el sentido de las manecillas del reloj, a velocidad programada como se muestra en la figura 2.7.




donde: P_0 =Punto inicial; P_1 =Punto final; R =Radio del arco

Figura 2.7.- Avance circular en el sentido de las manecillas del reloj.

Nota: si el círculo es mayor de 180° se debe utilizar el formato I, J para indicar las coordenadas (relativas) del centro del círculo.

G03.- Avance circular del cortador en sentido opuesto a las manecillas del reloj a una velocidad programada como se muestra en la figura 2.8.



donde: P_0 =Punto inicial; P_1 =Punto final; R =Radio del arco

Figura 2.8. Avance circular en el sentido contrario al de las manecillas del reloj.

Se puede decir con total certeza que G02 y G03 son unas de las funciones más utilizadas en la programación CNC. El uso de las instrucciones puede ser en los tres planos de trabajo (XY, XZ, YZ).

Si se introducen valores erróneos, el control avisará lanzando un mensaje de error.

A continuación, se muestra la estructura de un bloque de programa para realizar una interpolación circular.

N0010 G02/G03 X_ Y_ I_ J_ K_

A continuación, se detalla lo que es cada argumento:

- ❖ G02/G03 Interpolación circular a derechas o a izquierdas, respectivamente.




Figura 2.9. Movimiento circular en sentido horario

- ❖ X Coordenada "X" del punto final del arco. La cota se puede dar en absolutas o en incrementales.

- ❖ Y Coordenada “Y” del punto final del arco. La cota se puede dar en absolutas o en incrementales.
- ❖ I Distancia en sentido del eje “X”, desde el punto inicial del arco hasta el centro del arco. Esta cota siempre se dará en incrementales.
- ❖ J Distancia en sentido del eje “Y”, desde el punto inicial del arco hasta el centro del arco. Esta cota siempre se dará en incrementales.
- ❖ K Distancia en sentido del eje “Z”, desde el punto inicial del arco hasta el centro del arco. Esta cota siempre se dará en incrementales.

Explicación

Por lo tanto, según lo arriba expuesto, el bloque para efectuar una curva como la de la figura sería el siguiente:

N0010 G02 X15 Y5 I0 J-5

Donde :

- ❖ G02: Interpolación circular a derechas (a la velocidad del avance programado).
- ❖ X15: Cota X del punto final del arco.
- ❖ Y5: Cota Y del punto final del arco.
- ❖ I0: La distancia que hay en sentido del eje “X” desde el punto de inicio del arco hasta el centro es 0.(Recordar que esta cota siempre será en incrementales, independientemente de si estamos programando en cotas absolutas o incrementales).
- ❖ J-5: La distancia que hay en sentido del eje “Y” desde el punto de inicio del arco hasta el centro es -5. (Recuerde que esta cota siempre será en incrementales, independientemente de si estamos programando en cotas absolutas o incrementales).

Instrucción G53 a G59. Traslado de origen de coordenadas.

Para efectuar un traslado de origen de coordenadas, se dispone de las funciones G53 al G59 ambas inclusive, que se encargan de desplazar el origen desde el cero máquina hasta el nuevo origen elegido (cero pieza), disponiendo así de siete desplazamientos distintos, que llamaremos en el programa indicando la función deseada (G57) sin tener que asignarle de nuevo los valores X, Y, Z.

Los valores asignados a estas funciones se guardan en la tabla de decalaje para estar disponibles durante el programa.

Pero también se pueden asignar o cambiar durante el programa en un bloque de programación.




Figura 2.10. Traslado del origen de coordenadas

Tenga en cuenta que no se debe de cambiar durante el programa si está activa la compensación de herramienta, y que debido a que no produce ningún desplazamiento si se está en G91 tampoco produce ningún efecto pues las cotas se refieren siempre a la cota anterior y no al cero pieza como ocurre en G90 que las cotas se refieren siempre al cero pieza.

Instrucciones G17, G18 y G19

Utilizando una de estas tres funciones, se le dice al control el plano en el que vamos a trabajar. Las tres funciones son modales.

G17 Es la encargada de indicar al control que vamos a trabajar en el plano XY. El control siempre asume esta instrucción por defecto, es decir, cuando ponemos en marcha la máquina, el control asume que el trabajo se va a llevar a cabo en el plano XY.

G18 Es la encargada de indicar al control que vamos a trabajar en el plano XZ.

G19 Es la encargada de indicar al control que vamos a trabajar en el plano YZ.

Tornos CNC

Las coordenadas en los tornos convencionales, así como los centros de torneado opera en dos ejes el X y eje Z; el eje X controla el movimiento transversal de la torreta porta herramientas mientras que el Z controla en movimiento longitudinal de la torreta porta herramientas acercándose o alejándose del cabezal. (Figura 2.11)




Figura 2.11. Ejes en el torno.

En las tablas 2.3 y 2.4 se muestran los códigos G y M que pueden ser utilizados en la mayoría de los equipos de torno CNC comercialmente disponibles.

Tabla 2.3. Códigos G para Tornos CNC

Código G	Grupo	Función
G00	1	Avance rápido
G01	1	Interpolación lineal (avance de maquinado)
G02	1	Interpolación circular horaria
G03	1	Interpolación circular anti-horaria
G04	0	Espera para la puerta del torno
G10	0	Colocar el cero del programa
G20	6	Entrada de datos en pulgadas
G21	6	Entrada de datos en el sistema métrico
G22	9	
G23	9	
G27	0	Chequear el cero de maquina o la posición de referencia (home)
G28	0	Ir a la posición de referencia de la maquina (home)
G29	0	Regresar al punto de referencia
G30	0	Regresar al segundo punto de referencia
G31	0	Saltar una función
G32	1	Origen del corte
G34	1	Variable para construcción de roscas
G36	0	Compensación automática de la herramienta en X
G37	0	Compensación automática de la herramienta en Y
G40	7	Sin compensación de radio de herramienta
G41	7	Compensación de radio de herramienta x izquierda
G42	7	Compensación de radio de herramienta x derecha
G50	0	Define el sistema de referencia en X-Z
G65	0	Llamado de marcos
G66	12	Esperar señal
G67	12	Esperar cancelación de señal
G70	4	Retoma el principio y el final del ciclo

G71	4	Remoción de material por medio de cilindrado en el eje z
G72	0	Acabado de la pieza dando profundidad en el eje x
G73	0	Torneado longitudinal por medio de desbaste (paralela al perfil)
G74	0	Círculo de perforado con profundidades de corte
G75	0	Ejecución de ranuras en el eje x
G76	0	Roscado
G90	1	Coordenadas absolutas
G92	1	Desplazamiento hasta el origen del sistema
G94	1	Velocidad de avance en mm / min
G96	2	Velocidad de corte constante mm /min
G97	2	Velocidad de giro constante rev / min
G98	11	Avance por minuto
G99	11	Avance por revolución (por vuelta)

Tabla 2.4. Códigos M para Tornos CNC

Código M	Función
M00	Para el programa
M01	Parar opcionalmente
M02	Reset programa
M03	Encender Husillo horario
M04	Encender husillo anti-horario
M05	Apagar el husillo
M06	Cambio automático de herramienta
M07	Refrigeración "B" on
M08	Refrigeración "A" on
M09	Apagar refrigeración
M10	Abrir la mordaza
M11	Cerrar la mordaza
M13	Husillo hacia delante y refrigerante encendido
M14	Husillo hacia atrás y refrigerante encendido
M15	Finaliza el programa

M16	Llamado de una herramienta especial
M19	Orientación del husillo
M20	Indicador A del husillo
M21	Indicador 2A del husillo
M22	Indicador 3A del husillo
M23	Indicador 4A del husillo
M25	
M26	
M29	Seleccionar DNC modo
M30	Reset y Reactivar programa
M31	Incrementar conteo de partes
M37	Abrir la puerta de una parada
M38	Abrir puerta
M39	Cerrar puerta
M40	
M41	
M43	
M44	
M45	
M48	Mirar porcentaje de avance al 100%
M49	Cancelar M48
M50	Esperar la señal de posición del eje
M51	Cancelar M50
M52	
M53	Cancelar M52
M54	
M56	Seleccionar mordaza interna
M57	Seleccionar mordaza externa
M62	Genera señal 1
M63	Genera señal 2
M64	Apaga la señal 1

M65	Apaga la señal 2
M66	Espera la señal 1
M67	Espera la señal 2
M68	
M69	
M70	Espejo en X encendido
M76	Espera para que se apague la señal 1
M77	Espera para que se apague la señal 2
M80	Apaga espejo en X
M98	Llamado de un subprograma
M99	Fin del subprograma

Fresadoras y Routers CNC

Las coordenadas en los centros de maquinado (fresadoras CNC) operan en tres ejes X, Y, Z; el eje X controla el movimiento hacia la izquierda o derecha de la mesa, el eje Y controla el movimiento perpendicular respecto al eje X alejándose de la columna y el eje Z controla el movimiento vertical (hacia arriba o hacia abajo) del husillo (figura 2.12).




Figura 2.12. Ejes en fresadora.

En las tablas 2.5 y 2.6 se muestran los códigos G y M mayormente aceptados y conocidos por los fabricantes de máquinas fresadoras CNC.

Tabla 2.5. Códigos G para fresadoras CNC

Código G	Grupo	Función
G00	1	Avance rápido
G01	1	Interpolación lineal (avance de maquinado)
G02	1	Interpolación circular horaria
G03	1	Interpolación circular anti-horaria
G04	0	Espera para la puerta de la fresadora
G09	0	Parada exacta
G10	0	Colocar el cero del programa
G11	0	Cancelar modo cero del programa
G17	2	Seleccionar plano XY
G18	2	Seleccionar plano ZX
G19	2	Seleccionar plano YZ
G20	6	Entrada de datos en pulgadas
G21	6	Entrada de datos en milímetros
G22	9	
G23	9	
G27	0	Chequear el cero de máquina o la posición de referencia
G28	0	(home)
G29	0	Ir a la posición de referencia de la máquina (home)
G30	0	Regresar al punto de referencia
G31	0	Regresar al segundo punto de referencia
G33	1	Saltar una función
G39	0	Corte para rosca
G40	7	Interpolación circular en esquinas
G41	7	Cancelar compensación en el corte
G42	7	Compensación en el corte a la izquierda
G43	8	Compensación en el corte a la derecha

G44	8	Compensación en la longitud de la herramienta
G49	8	Compensación en la longitud de la herramienta
G50	11	Cancelar compensación en la longitud de la herramienta
G51	11	Cancelar la escala
G54	14	Escala
G55	14	Selección del sistema 1 de coordenadas de trabajo
G56	14	Selección del sistema 2 de coordenadas de trabajo
G57	14	Selección del sistema 3 de coordenadas de trabajo
G58	14	Selección del sistema 4 de coordenadas de trabajo
G59	14	Selección del sistema 5 de coordenadas de trabajo
G60	0	Selección del sistema 6 de coordenadas de trabajo
G61	15	Posición en una sola dirección
G62	15	Parar modo exacto
G63	15	Sistema de control en el modo automático en las esquinas
G64	15	Modo de roscado
G65	0	Modo de corte
G66	12	Llamado de marcos
G67	0	Esperar señal
G68	16	Esperar cancelación de la señal
G69	16	Coordinar rotación
G73	9	Cancelar coordinar rotación
G74	9	Avance rápido en el ciclo de perforado
G76	0	Ciclo de perforado con velocidades de corte
G80	9	Roscado
G81	9	Cancela el ciclo
G82	9	Ciclo de perforado sencillo
G83	9	Taladrado con tiempo de espera en el fondo
G84	9	Profundidad del agujero en el ciclo de perforado
G85	9	Ciclo de roscado
G86	9	Ciclo para ampliar agujeros
G87	9	Ciclo para ampliar agujeros

G88	9	Regresar al ciclo de ampliar agujeros
G89	9	Ciclo de ampliar agujeros
G90	3	Ciclo de ampliar agujeros
G91	3	Coordenadas absolutas
G92	0	Coordenadas incrementales
G94	5	Desplazamiento hasta el origen del sistema
G95	5	Velocidad de avance en mm / min
G98	10	Velocidad de avance en rev / min
G99	10	Regresar al nivel inicial
		Regresar al punto R

Tabla 2.6. Códigos M para Fresadoras y Routers CNC

Código M	Función
M00	Para el programa
M01	Parar opcionalmente
M02	Reset programa
M03	Encender Husillo horario
M04	Encender husillo anti-horario
M05	Apagar el husillo
M06	Cambio automático de herramienta
M07	Refrigeración "B" on
M08	Refrigeración "A" on
M09	Apagar refrigeración
M10	Abrir Prensa
M11	Cerrar prensa
M13	Husillo hacia delante y refrigerante encendido
M14	Husillo hacia atrás y refrigerante encendido
M15	Programa de entrada usando MIN P
M19	Orientación del husillo
M20	ATC Coger herramienta
M21	ATC Sacar herramienta

M22	ATC Bajar herramienta
M23	ATC Subir herramienta
M24	
M25	
M27	Reset el carrusel al bolsillo uno
M28	Reset el carrusel en la posición del bolsillo
M29	Seleccionar DNC modo
M30	Reset y Reactivar programa
M31	Incrementar conteo de partes
M37	Abrir la puerta en una parada
M38	Abrir puerta
M39	Cerrar puerta
M40	Extender atrapado de partes
M41	Retraer atrapado de partes
M43	
M44	
M45	
M48	Mirar porcentaje de avance al 100%
M49	Cancelar M48
M62	Salida auxiliar 1 encendida
M63	Salida auxiliar 2 encendida
M64	Salida auxiliar 1 apagada
M65	Salida auxiliar 2 apagada
M66	Esperar la salida auxiliar 1 encendida
M67	Esperar la salida auxiliar 2 encendida
M68	Lleva al robot a la posición Home
M69	
M70	Espejo en X encendido
M71	Espejo en Y encendido
M73	Espejo en IV encendido
M76	Esperar la salida auxiliar 1 apagada

M77	Esperar la salida auxiliar 2 apagada
M80	Espejo en X apagado
M81	Espejo en Y apagado
M83	Espejo en IV apagado
M98	Llamado de un subprograma
M99	Fin del subprograma

Router controlado mediante GRBL

GRBL está listo para la producción en poca escala. Se puede usar para todo fresado, ejecutándolo desde los ordenadores portátiles utilizando un script de consola simple (incluido) para transmitir el código G. Es capaz de mantener una frecuencia de pasos de más de 30 kHz y ofrece un flujo limpio, libre de jitter (variabilidad en los cantos de subida y bajada) de impulsos de control. Grbl es para máquinas de tres ejes. No hay ejes de rotación, simplemente ejes X, Y y Z. El intérprete de código G implementa un subconjunto de la norma rs274/ngc NIST y ha sido probado con la salida de un número de Herramientas CAM sin problemas. Los movimientos lineales, circulares y helicoidales son totalmente compatibles.

Limitaciones de diseño

Se ha limitado el apoyo de código G para el diseño. GRBL soporta todas las operaciones comunes que se encuentran en la salida de las herramientas CAM, pero deja a algunos codificadores humanos de código G frustrados. No hay variables, no hay correcciones de herramienta, sin funciones, sin ciclos fijos, no hay aritmética y no hay estructuras de control. Sólo las operaciones básicas y capacidades de la máquina. Algo más complejo, se cree que las interfaces pueden ser manejadas con bastante facilidad y traducirlas para GRBL.

Es de suma importancia mencionar que ciertas funciones de programación, tales como la función Home (G28, G30), se encuentran limitadas debido al mismo firmware, por lo que no es conveniente utilizarlas sin verificar antes el posicionamiento inicial de la máquina realizando pruebas en cada uso para verificar el comportamiento de ésta función. Sin embargo, estos problemas pueden solucionarse mediante la instalación de sensores de fin de carrera o ultrasónicos

para facilitarle al propio firmware ubicarse dentro de límites establecidos con el fin de evitar accidentes al utilizar la función Home durante el proceso.

En las tablas 2.7 y 2.8 se muestran los códigos G y M aceptados por los router cuyo firmware es GRBL

Tabla 2.7. Lista de Códigos G aceptados por Router CNC con GRBL

Código G	Función
G0	Desplazamiento rápido de posicionamiento
G1	Interpolación lineal (avance de maquinado)
G2	Interpolación circular horaria
G3	Interpolación circular anti-horaria
G17	Seleccionar plano XY
G18	Seleccionar plano ZX
G19	Seleccionar plano YZ
G20	Entrada de datos en pulgadas
G21	Entrada de datos en milímetros
G38.2, G38.3, G38.4, G38.5	Posicionamiento en eje Z con probador de contacto
G40	Cancelar compensación en el corte
G43.1	Compensación dinámica de longitud de herramienta
G49	Cancelar compensación en la longitud de la herramienta
G54	Selección del sistema 1 de coordenadas de trabajo
G55	Selección del sistema 2 de coordenadas de trabajo
G56	Selección del sistema 3 de coordenadas de trabajo
G57	Selección del sistema 4 de coordenadas de trabajo
G58	Selección del sistema 5 de coordenadas de trabajo
G59	Selección del sistema 6 de coordenadas de trabajo
G80	Cancelación de Ciclo
G90	Coordenadas absolutas
G91	Coordenadas incrementales
G91.1	Coordenadas IJK incrementales
G93	Preselección de cotas polares
G94	Velocidad de avance en mm / min

Tabla 2.8. Lista de Códigos M aceptados por Router CNC con GRBL

Código M	Función
M0	Para el programa
M1	Parar opcionalmente
M2	Reset programa
M3	Encender Husillo horario
M4	Encender husillo anti-horario
M5	Apagar el husillo
M7	Refrigeración “B” on
M8	Refrigeración “A” on
M9	Apagar refrigeración
M30	Reset y Reactivar programa

CUESTIONARIO

1. Con sus propias palabras, explique la diferencia entre las funciones G y M.
2. ¿Por qué es importante configurar un punto cero pieza en un proceso?
3. Explique el funcionamiento del siguiente programa realizado en una fresadora CNC:

N001 G17 G21 G91

N002 G00 X0 Y0 Z5

N003 M03 S750

N004 G01 Z-1.5 F50

N005 G01 X25 Y0 Z-1.5 F90

N006 G03 X30 Y5 Z-1.5 I0 J5 F45

N007 G01 X30 Y25 Z-1.5 F90

N008 G01 X5 Y25 Z-1.5 F90

N009 G02 X0 Y20 Z-1.5 I0 J-5 F45

N010 G01 X0 Y0 Z-1.5 F90

N011 G00 X0 Y0 Z5

N012 M05

N013 M30

4. Dibuje la trayectoria realizada por el programa anterior.

5. Realice un programa para router CNC que realice el grabado de la letra “X” en una tabla de madera con dimensiones de 150 x 200 mm de ancho y largo, respectivamente. El grabado tiene que ocupar toda la superficie dada con una profundidad de 2 mm y se toma el punto cero pieza en la esquina inferior izquierda con el cortador posicionado a una altura de 10 mm sobre la superficie de la tabla.

6. Realice la simulación por computadora del programa anterior.

PRÁCTICA No.3

ROUTER CNC

OBJETIVO:

- Conocerá los componentes básicos del router CNC existente en el laboratorio.

INTRODUCCIÓN

¿Qué es una maquina CNC?

Una maquina CNC es una maquina cuyos movimientos están controlados por un ordenador, este ordenador es el encargado de controlar la posición y velocidad de los motores que accionan los ejes de la máquina. Al ser un ordenador el que controla los motores se consiguen movimientos precisos y que son difícilmente realizables de forma manual, como por ejemplo círculos, o figuras complejas. También permite realizar los mismos movimientos repetidamente con la misma precisión.

Estas máquinas utilizan una herramienta para realizar el trabajo, entre estas herramientas se tiene las fresas o cortadores, los laser o los extrusores en el caso de impresoras 3D. También disponen de una serie de ejes sobre los que se desplaza la herramienta con movimientos sincronizados.

¿Cómo funciona una maquina CNC?

Una maquina CNC tiene como función mover una herramienta a través de una superficie, esta superficie en las maquina CNC caseras es una mesa de trabajo, donde se establecen dos ejes el eje X que corresponde con la parte horizontal de la mesa y el eje Y que corresponde a la parte vertical de la mesa. Hay casos en los que además la herramienta también puede realizar otro movimiento subiendo la herramienta sobre la mesa o bajando la herramienta.





Figura 3.1. Disposición de los ejes en una fresadora CNC

Tipos de máquinas CNC

Las máquinas CNC se pueden clasificar por la herramienta que es capaz de mover. También se pueden clasificar por el número de ejes que es capaz de mover.


Resumiendo las características para clasificar las diferentes máquinas CNC se tiene el siguiente diagrama:



Otra característica importante a considerar en los equipos es el tipo de materiales con los que puede operar, debido a que dicho factor será decisivo en el costo total del equipo diseñado debido a los factores a considerar para garantizar su correcto funcionamiento y no repercutir en la vida útil de sus elementos constitutivos.

Los router CNC están pensados para su uso en la industria carpintera para producir perfiles en grandes cantidades. De igual forma, en su uso puede estar contemplado el grabado superficial de materiales ingenieriles de durezas bajas o medias, siempre considerando las indicaciones del fabricante.

Otra ventaja que presentan estos equipos es la disponibilidad de componentes en el mercado para realizar el diseño y su fabricación para uso personal, didáctico o de producción artesanal. A continuación se esquematizan los componentes que tienen los router CNC y su clasificación:



Controlador CNC

Un controlador CNC que permite la calibración, configuración y el control de fresadoras y routers CNC. Es el encargado de procesar cada línea de proceso de un programa de maquinado (Programa en código G) para que la máquina herramienta ejecute los movimientos necesarios para realizar una rutina de fresado.

En el router CNC, el controlador GRBL recibe secuencias de código de maquinado desde una interfaz sender por USB (que es un puerto de serie) y utiliza esta comunicación serial para controlar el flujo de código, es decir, cuando el GRBL envía una señal de "estoy lleno" detiene la transmisión hasta que GRBL pide más datos.

Un software CNC Controller ejecuta cuatro unidades principales de procesamiento de control numérico:

- ❖ Unidad de entrada y salida de datos.
- ❖ Unidad de memoria interna e interpretación de órdenes.
- ❖ Unidad de cálculo.
- ❖ Unidad de enlace con la máquina herramienta.




Figura 3.2. Diagrama de funcionamiento del controlador GRBL

El proceso para transformar un modelo virtual de 2 o 3 dimensiones en una pieza de maquinado final pasa por seis etapas, las cuales son realizadas de forma individual o en etapas agrupadas,

dependiendo de cada fabricante o diseñador de máquinas CNC, tanto en hardware como en software. Estas etapas son:

- 1) Diseño asistido por computadora (CAD).
- 2) Manufactura asistida por computadora (CAM).
- 3) Envío de código G hacia la máquina (Sender).
- 4) Controlador CNC.
- 5) Drivers de motores paso a paso (Stepper Driver).
- 6) Movimiento de ejes (Motores paso a paso)




Figura 3.3. Diagrama del proceso de proyectos CNC

Sistemas CAD, CAM y código G

En el sistema CAD (Diseño asistido por computadora) la pieza que se desea maquinar se diseña en la computadora con herramientas de dibujo y modelado sólido. Para la fabricación sustractiva de 3D o archivos de diseño en 2D, por lo general se utiliza la extensión de archivos CAD DXF. DXF (acrónimo del inglés Drawing Exchange Format) es un formato de archivo informático para dibujos de diseño asistido por computadora, creado fundamentalmente para posibilitar la interoperabilidad entre los archivos .DWG, usados por el programa AutoCAD, y el resto de programas del mercado.

Para la fabricación aditiva se utiliza principalmente la extensión STL. STL (siglas provenientes del inglés "STereo Lithography") es un formato de archivo informático de diseño asistido por computadora (CAD) que define geometría de objetos 3D, excluyendo información como color, texturas o propiedades físicas que sí incluyen otros formatos CAD. Fue creado por la empresa 3D Systems, concebido para su uso en la industria del prototipado rápido y sistemas de fabricación asistida por ordenador. En especial desde los años 2011-2012 con la aparición en el mercado de impresoras 3D de extrusión de plástico termofusible (personales y asequibles), el formato STL está siendo utilizado ampliamente por el software de control de estas máquinas.

Posteriormente, el sistema CAM (Manufactura Asistida por Computadora) toma la información del diseño y genera la ruta de corte que tiene que seguir la herramienta para fabricar la pieza deseada. A partir de esta ruta de corte se crea automáticamente el programa de maquinado, el cual puede ser introducido a la máquina mediante un dispositivo de almacenamiento (Pendrive, CD, etc.) o enviado directamente desde una computadora.

Hoy día, los equipos CNC con la ayuda de los lenguajes conversacionales y los sistemas CAD/CAM permiten a los usuarios producir piezas con mucha mayor rapidez y calidad, sin necesidad de tener una alta especialización.

El código G es un formato de texto que se puede escribir con la mano o generada por un script. Aplicaciones de CAM se utilizan generalmente para generar el código G. Se utiliza principalmente las extensiones de archivo .tap y .nc, aunque existen decenas de otras extensiones que cumplen la misma función. Finalmente, todas son extensiones de texto tipo .txt.

Se puede utilizar cualquier editor de texto para hacer o editar el archivo (es decir, el bloc de notas, Wordpad), pues son archivos de texto.

El Sender o Software transmisor

Para el router CNC se ha utilizado como interfaz Sender el software Candle, el cual es una interfaz gráfica de usuario con todas las funciones requeridas en la gestión de código G y recomendada para su uso por el desarrollador del firmware controlador CNC usado también en esta máquina.




Figura 3.4. Proceso de funcionamiento de los sender utilizados en el proceso.

CUESTIONARIO

1. Mencione la principal diferencia entre un Router CNC y una Fresadora CNC.
2. Explique con sus propias palabras el efecto backlash e ilústrelolo en una imagen o dibujo.
3. ¿Cuáles son las diferencias de funcionamiento entre los rodamientos axiales y lineales?
4. Explique las principales diferencias entre motores de CD, PaP y servomotores.
5. Enliste los componentes que forman parte del equipo router que se encuentra en el laboratorio.
6. Mencione al menos tres softwares de simulación para proyectos de manufactura CNC aditiva o sustractiva.
7. Elabore un esquema general del proceso completo que contenga los pasos más importantes de la elaboración de un proyecto de maquinado en router CNC.

PRÁCTICA No.4

UTILIZACIÓN DE SENDER E INTERPOLACIÓN LINEAL

OBJETIVOS:

- Utilizar de manera básica el programa Universal GcodeSender y Candle.
- Realizar un programa CNC utilizando interpolación lineal.

INTRODUCCIÓN

Interpolación: es el proceso mediante el cual, conocidos los valores que toma una función en dos puntos (A,B), se determina con cierto grado de exactitud los valores de un tercer punto (C) comprendido entre A y B. Esto es, si conoce la ubicación del extremo (A) de una línea, y conoce la ubicación del otro extremo (B), entonces es posible conocer cada punto (C) por los cuales debes pasar para llegar desde A hasta B.

Bien, ahora que ya se sabe lo que significa interpolación, se puede comenzar con la descripción de estos comandos. Si bien ambos son interpolaciones lineales o movimientos lineales, la diferencia se encuentra en la velocidad de desplazamiento.

G00 es un movimiento rápido, en este caso no existe contacto entre la herramienta y la pieza de trabajo, es decir se desplaza sin realizar corte alguno.

G01 es un movimiento lineal pero cortando el material, es decir que se está graficando, para ello utiliza la velocidad programada en el registro F, el cual ya describimos anteriormente.

Para aprovechar plenamente todas las capacidades de GRBL, es necesario contar con softwares con GUI (Graphic User Interface) que usuarios o comunidades de desarrolladores han escrito para transmitir sus programas en código G para Grbl. En ésta práctica se utilizarán dos de estos es la GUI llamados “Universal GcodeSender” y Candle, los cuales se están utilizando en las máquinas existentes en el laboratorio.

Interfaz gráfica de usuario “Universal Gcode Sender (UGS)”.

Universal GcodeSender es una interfaz gráfica de usuario con todas las funciones, creado por el desarrollador de software Will Winder en Estados Unidos. Posee visualizador de código G y tiene un completo control y funcionalidad de comentarios para las características de alto nivel de GRBL. Está escrito en Java, lo que significa que se puede ejecutar en cualquier máquina con Java incluyendo la RaspberryPi. El grupo GRBL trabaja en estrecha colaboración con este proyecto y recomienda encarecidamente utilizar esta interfaz gráfica de usuario.

Universal Gcode Sender cuenta con las características necesarias para realizar el control y transmisión de información que se requieren en el proceso. Al ser un software de licencia libre cuenta con una amplia gama de parámetros de comunicación para las diversas opciones de máquinas CNC existentes en el mercado o bien, fabricadas por los usuarios de los controladores GRBL o MACH-3.




Figura 4.1. Ventana de visualización de código G en “Universal Gcode Sender”

Interfaz gráfica de usuario “Candle”

Candle es una interfaz gráfica de usuario optimizada a modo de aplicación, está basada en el control de máquinas CNC controladas con GRBL, al mismo tiempo que la interfaz del software es más agradable y visual, el manejo y control resultan más amigables con el usuario al contar con botones en forma, control en tiempo real de la máquina y el proceso y la alta personalización de la ventana principal del software.





Figura 4.2. Ventana principal de visualización en Candle

PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL

En el laboratorio se cuentan con routers CNC funcionando con dos controladores: Universal Gcode Sender y Candle, por lo que se explicará la metodología para la realización de cada tipo de máquina. En la figura 4.3 se muestran los dos tipos de router CNC con los que cuenta el Laboratorio, el router de la figura 4.3 a) está controlado mediante una tarjeta controladora Arduino UNO con una cubierta A4988 y es operado con el software sender Universal Gcode Sender, mientras que el router de la figura 4.3 b) está controlado mediante una tarjeta controladora Woodpecker 3.2 y el software sender Candle.



a)



b)

Figura 4.3. a) Router CNC controlado mediante Arduino UNO y cubierta A4988

b) Router CNC modelo 3018 controlado mediante Woodpecker 3.2

La placa controladora en cada equipo brinda distintas posibilidades en cuanto a usos, capacidad de procesamiento de datos y aditamentos que puedan integrarse.



a)



b)

Figura 4.4. a) Placa controladora Woodpecker 3.2

b) Placa controladora Arduino UNO con cubierta A4988

Con ayuda del block de notas escriba el programa CNC para la pieza que se muestra a continuación y guarde el archivo con la extensión .ngc. Considerar que el grabado se realizará sobre madera a una profundidad de corte de 1mm y un espaciamiento de 5 mm con respecto al punto cero pieza en el plano XY.




Figura 4.5. Ejercicio práctica 4

Nota: el diámetro de los barrenos y el ancho de la ranura es igual al diámetro del cortador




Figura 4.6. Guardado de archivo en extensión .ngc

Proceso con router CNC controlado por Universal Gcode Sender

1. Con la máquina conectada al PC, ejecute el programa Universal Gcode Sender. El programa se ejecuta mediante un archivo ejecutable JAVA.



Figura 4.7. Ícono de software Universal Gcode Sender

2. En la sección superior izquierda en el apartado de **Conexión**, establezca el **baud rate** (velocidad de transmisión de información) a 9600 y el **firmware** a GRBL. Después seleccione el puerto de comunicaciones de la máquina COMx (x= número de puerto asignado para comunicación) y abra la conexión con la máquina pulsando **Abrir**.




Figura 4.8. Selección de parámetros de conexión

3. En la pestaña **Modo Archivo** seleccione el archivo correspondiente al ejercicio propuesto pulsando **Explorar**, una vez encontrado el archivo se pulsa **Abrir**.



Figura 4.9. Pestaña de búsqueda y carga de archivos compatibles




Figura 4.10. Selección de archivo .ngc

4. Para verificar la trayectoria que se va a maquinar en el equipo CNC, se puede visualizar las trayectorias vectoriales programadas deseado con la opción **Visualizar**.




Figura 4.11. Trayectorias de herramienta de acuerdo al código G realizado

5. Para posicionar el punto cero pieza, en la pestaña **Control de Máquina** utilizando el pad de movimiento en la sección superior derecha se sitúa la punta del cortador en el punto deseado, indicando que el desplazamiento será en mm y la distancia a recorrer por cada pulsación en la casilla . Una vez posicionado el cortador sobre el punto cero pieza, se debe pulsar el botón **Reset del cero**.



Figura 4.12. Posicionamiento de cortador en punto cero pieza

- En la pestaña **Modo Archivo** utilice la opción **Enviar** para iniciar la ejecución del programa CNC. Encienda y ajuste la herramienta mototool en la velocidad de giro deseada.



Figura 4.13. Transmisión de archivo a tarjeta controladora

- Finalmente, al terminar la ejecución del programa CNC aparecerá la ventana de trabajo terminado con éxito. Apague el mototool.

Proceso con router CNC 3018 controlado por Woodpecker 3.2

- Con la máquina conectada al PC, ejecute el programa Candle.



Figura 4.14. Ícono de software Candle

2. En la sección superior izquierda en el menú de **Servicio** seleccione **Opciones** y en la sección **Conexión** establezca el **baud rate** (velocidad de transmisión de información) a 115200, el puerto de comunicaciones de la máquina COMx (x= número de puerto asignado para comunicación), en la sección **Información de la máquina** indique las unidades en mm y abra la conexión con la máquina pulsando **OK**. Al realizar correctamente el proceso la interfaz mostrará el mensaje [CTRL+X] <Grbl 0.9j["\$" for help] en la consola.




Figura 4.15 Selección de parámetros de conexión





Figura 4.16. Conexión exitosa entre router CNC y Candle

3. Para posicionar el punto cero pieza, en la sección central derecha utilizando el pad de movimiento se sitúa la punta del cortador en el punto deseado, indicando la distancia a recorrer por cada pulsación en la casilla **Pasos**. Una vez posicionado el cortador sobre el punto cero pieza, se deben pulsar los botones indicados por los números **1** y **2** en la siguiente imagen.



*Figura 4.17. Posicionamiento en punto cero pieza 1) Establecer cero en XY
2) Establecer cero en Z*

4. En el menú **Archivo** seleccione el archivo correspondiente al ejercicio propuesto pulsando **Abrir**, una vez encontrado el archivo se pulsa **Abrir**.




Figura 4.18. Menú de búsqueda y carga de archivos compatibles




Figura 4.19. Selección de archivo .ngc

5. En la ventana principal se puede observar la trayectoria que el cortador seguirá en el programa, de igual forma la estimación del tiempo que tomará en concluirse el proceso. En la sección inferior utilice la opción **Enviar** para iniciar la ejecución del programa CNC.





Figura 4.20. Trayectorias de herramienta de acuerdo al código G realizado

6. Finalmente, al terminar la ejecución del programa CNC aparecerá la ventana de trabajo terminado con éxito.

CUESTIONARIO

1. Enliste al menos cinco softwares sender diferentes a Universal Gcode Sender y Candle.
2. Considerando el centro de la trayectoria de corte como referencia, del resultado obtenido en ésta práctica, verifique las que dimensiones dadas coincidan con las obtenidas del proceso de grabado. En caso de no coincidir, enliste las dimensiones obtenidas del proceso.
3. En sus propias palabras, indique las diferencias en el uso de los códigos G00 y G01 e indique para cada código un ejemplo de uso.
4. Defina el concepto de “baud rate”.

5. Realice manualmente el código G de la siguiente figura. Considere que será grabado en una placa de acero 1018 de dimensiones de 50 x 50 mm dejando un espaciado de 5 mm entre el área de grabado y el marco exterior de la placa. El grabado será con un cortador de diámetro de 1/8" a una profundidad de corte de 1 mm. No utilice compensación de radio de herramienta. Una vez terminado simule su programa y entregue una impresión en su reporte.



ACOT: mm

PRÁCTICA No.5

INTERPOLACIÓN CIRCULAR

OBJETIVOS:

- Realizar un programa CNC utilizando interpolación circular.
- Ejecutar el programa en la fresadora CNC

INTRODUCCIÓN

Se denomina interpolación circular a la función que tienen las máquinas-herramienta equipadas con control numérico, permiten a la herramienta de trabajo realizar trayectorias circulares a velocidad controlada. La interpolación circular se emplea básicamente en movimientos de mecanizado y oxicorte; Activando las funciones de interpolación circular se pueden mecanizar arcos circulares y círculos completos.

La interpolación circular puede tener dos sentidos según que el sentido de giro sea a derechas o sea a izquierdas. Para indicar el sentido de giro se utilizan las funciones:

- ❖ G02 (Giro a la derecha)
- ❖ G03 (Giro a la izquierda).

Las funciones circulares G02 y G03 se pueden programar en coordenadas cartesianas y en coordenadas polares siendo también necesario programar el radio de giro.

PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL

Con ayuda del block de notas escriba el programa CNC para la pieza que se muestra en la figura 5.1. y guarde el archivo con la extensión .ngc




Figura 5.1. Ejercicio práctica 5




Figura 5.2. Guardado de archivo en extensión .ngc

Proceso con router CNC controlado por Universal Gcode Sender

1. Con la máquina conectada al PC, ejecute el programa Universal Gcode Sender. El programa se ejecuta mediante un archivo ejecutable JAVA.



Figura 5.3. Ícono de software Universal Gcode Sender

2. En la sección superior izquierda en el apartado de **Conexión**, establezca el **baud rate** (velocidad de transmisión de información) a 9600 y el **firmware** a GRBL. Después seleccione el puerto de comunicaciones de la máquina COMx (x= número de puerto asignado para comunicación) y abra la conexión con la máquina pulsando **Abrir**.




Figura 5.4. Selección de parámetros de conexión

3. En la pestaña **Modo Archivo** seleccione el archivo correspondiente al ejercicio propuesto pulsando **Explorar**, una vez encontrado el archivo se pulsa **Abrir**.



Figura 5.5. Pestaña de búsqueda y carga de archivos compatibles

4. Para verificar la trayectoria que se va a maquinar en el equipo CNC, se puede visualizar las trayectorias vectoriales programadas deseado con la opción **Visualizar**.
5. Para posicionar el punto cero pieza, en la pestaña **Control de Máquina** utilizando el pad de movimiento en la sección superior derecha se sitúa la punta del cortador en el punto deseado, indicando que el desplazamiento será en mm y la distancia a recorrer por cada pulsación en la casilla . Una vez posicionado el cortador sobre el punto cero pieza, se debe pulsar el botón **Reset del cero**.



Figura 5.6. Posicionamiento de cortador en punto cero pieza

6. En la pestaña **Modo Archivo** utilice la opción **Enviar** para iniciar la ejecución del programa CNC. Encienda y ajuste la herramienta mototool en la velocidad de giro deseada.
7. Finalmente, al terminar la ejecución del programa CNC aparecerá la ventana de trabajo terminado con éxito. Apague el mototool.

Proceso con router CNC 3018 controlado por Woodpecker 3.2

1. Con la máquina conectada al PC, ejecute el programa Candle.



Figura 5.7. Ícono de software Candle

2. En la sección superior izquierda en el menú de **Servicio** seleccione **Opciones** y en la sección **Conexión** establezca el **baud rate** (velocidad de transmisión de información) a 115200, el puerto de comunicaciones de la máquina COMx (x= número de puerto asignado para comunicación), en la sección **Información de la máquina** indique las unidades en mm y abra la conexión con la máquina pulsando **OK**. Al realizar correctamente el proceso la interfaz mostrará el mensaje [CTRL+X] <Grbl 0.9j[“\$” for help] en la consola.




Figura 5.8. Selección de parámetros de conexión





Figura 5.9. Conexión exitosa entre router CNC y Candle

3. Para posicionar el punto cero pieza, en la sección central derecha utilizando el pad de movimiento se sitúa la punta del cortador en el punto deseado, indicando la distancia a recorrer por cada pulsación en la casilla **Pasos**. Una vez posicionado el cortador sobre el punto cero pieza, se deben pulsar los botones indicados por los números **1** y **2** en la siguiente imagen.



*Figura 5.10. Posicionamiento en punto cero pieza 1) Establecer cero en XY
2) Establecer cero en Z*

4. En el menú **Archivo** seleccione el archivo correspondiente al ejercicio propuesto pulsando **Abrir**, una vez encontrado el archivo se pulsa **Abrir**.




Figura 5.11. Menú de búsqueda y carga de archivos compatibles





Figura 5.12. Selección de archivo .ngc

5. En la ventana principal se puede observar la trayectoria que el cortador seguirá en el programa, de igual forma la estimación del tiempo que tomará en concluirse el proceso. En la sección inferior utilice la opción **Enviar** para iniciar la ejecución del programa CNC.
6. Finalmente, al terminar la ejecución del programa CNC aparecerá la ventana de trabajo terminado con éxito

CUESTIONARIO

1. En el sentido práctico, ¿Cómo varía la velocidad de avance entre un corte en línea recta con respecto a un corte circular?
2. Explique las diferencias de formato de programación absoluta y relativa para interpolación circular.
3. Realice manualmente el código G de la siguiente figura. Considere que será grabado en una placa de latón de dimensiones de 100 x 70 mm dejando un espaciado de 5 mm entre el área de grabado y el marco exterior de la placa. El grabado será con un cortador de diámetro de 1/8" a una profundidad de corte de 1 mm. La programación puede ser en coordenadas absolutas.



4. Entregue una impresión de la simulación del programa realizado en la pregunta anterior.

PRÁCTICA No.6

PROGRAMACIÓN AUTOMÁTICA DE MÁQUINAS CNC

UTILIZANDO LOS PROGRAMAS AUTOCAD E INKSCAPE

OBJETIVOS:

- Introducir al concepto y utilización de la programación automática CNC asistida por softwares mediante modelos realizados en CAD.
- Realizar un programa CNC a partir de un modelo CAD.

INTRODUCCIÓN

Hasta hace unos pocos años, hacer un programa de maquinado era muy difícil y tedioso, pues había que planear e indicarle manualmente a la máquina cada uno de los movimientos que tenía que hacer. Era un proceso que podía durar horas, días, aún semanas, de todas maneras, se obtenía un ahorro tanto de tiempo como de dinero comparado con los métodos tradicionales.

Hoy en día se emplean sistemas CAD/CAM que generan el programa de maquinado de forma automática. En el sistema CAD (Diseño Asistido Por Computadora), la pieza que se desea maquinar se diseña en la computadora con herramientas de dibujo y modelado en sólido. Un ejemplo del modelado mediante softwares CAD se muestra en la figura 6.1.




Figura 6.1. Pieza mecánica diseñada en el software CAM Solidworks®

Posteriormente, el sistema CAM toma la información del diseño y genera la trayectoria de corte que tiene que seguir la herramienta para fabricar la pieza deseada; a partir de esta ruta de corte se crea automáticamente el programa de maquinado, el cual puede introducirse a la máquina mediante un disco o enviado electrónicamente, éste proceso se ejemplifica en la figura 6.2.




Figura 6.2. Diagrama de un sistema CAD/CAM

Actualmente, los equipos CNC con la ayuda de los lenguajes convencionales y los sistemas CAD/CAM, permiten a las empresas producir con muchos mayor rapidez y calidad sin tener personal altamente especializado

A nivel industria existen diversos programas para llevar a cabo la programación automática de máquinas CNC, tales como:

- ❖ MasterCam.
- ❖ BobCad.
- ❖ EdgeCam.

En ésta practica se hace uso de Autocad, para generar el diseño de la pieza a maquinar (en 2D) y se empleará un programa de uso libre llamado Inkskape que generará el programa CNC a partir del dibujo realizado.

PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL

1. Utilizando Autocad realice el dibujo de la guitarra que se muestra a continuación en la figura 6.3




Figura 6.3. Guitarra a diseñar

- Una vez realizado el dibujo excluyendo cotas y líneas de eje como se muestra en la figura 6.4, es importante unir todas las líneas creando una poli línea. Guarde el dibujo en formato .DXF como se indica en la figura 6.5.




Figura 6.4. Dibujo finalizado




Figura 6.5. Guardado de dibujo en formato .DXF

- Cierre el programa Autocad
- Abra el programa Inkscape
- En la esquina superior izquierda despliegue el menú **Archivo** y seleccione la opción **Propiedades del Documento**. Una vez abierta la ventana en la sección **Tamaño personalizado** establezca las dimensiones del área de trabajo 130 en **Ancho** y 110 en **Altura** indicando mm en **Unidades**, como se indica en la figura 6.6.




Figura 6.6. Estableciendo las dimensiones del área de trabajo

- Nuevamente en el menú **Archivo**, utilice la opción **Importar** y seleccione el dibujo de la guitarra en formato **.DXF** guardado. Una vez abierto el archivo, configure la ventana emergente de **Entrada DXF** tal y como se muestra en la figura 6.7. Una vez importado el dibujo, muévelo de tal modo que quede dentro del área de trabajo, figura 6.8.




Figura 6.7. Ajustes en Ventana emergente de Entrada DXF




Figura 6.8. El dibujo dentro del área de trabajo

7. Seleccione la imagen insertada y en el menú **Trayecto** seleccione **Borde a trayecto**, como se indica en la figura 6.9.




Figura 6.9. Borde a trayecto

8. Nuevamente del menú **Trayecto**, seleccione la herramienta **Desvío dinámico** siguiendo las indicaciones de la figura 6.10.




Figura 6.10. Selección desvío dinámico

9. En el menú **Extensiones** despliegue la opción **Gcodetools** y seleccione la herramienta **Puntos de orientación** (veáse figura 6.11). Una vez desplegada la ventana emergente mostrada en la

figura 6.12, modifique el valor de **Profundidad Z**, en este caso debe ser igual a -0.4 mm y pulse **Aplicar**.




Figura 6.11. Secuencia para selección de herramienta Puntos de orientación




Figura 6.12. Ventana emergente de Puntos de orientación

10. Nuevamente dentro de menú **Extensiones** y la opción **Gcodetools**, seleccione la opción **Biblioteca de herramientas** (veáse figura 6.13) y una vez abierta la ventana emergente mostrada en la figura 6.14 indique el tipo de herramienta **Cilindro** y pulse **Aplicar**.




Figura 6.13. Secuencia para selección de opción Biblioteca de herramientas




Figura 6.14. Ventana emergente de Biblioteca de herramientas

11. Inmediatamente, aparecerá en pantalla el cuadro de diálogo que se muestra en la figura 6.15. Empleando la herramienta Texto (veáse figura 6.16), seleccione cada recuadro de texto en el cuadro de diálogo correspondiente a la figura 6.15 y modifique el diámetro de la herramienta (3.2mm) y la velocidad de avance (feed) que debe ser igual a 60mm/min.

name	Cylindrical cutter
id	Cylindrical cutter 0001
diameter	3.2
feed	60
penetration angle	90
penetration feed	100
depth step	1
tool change gcode	(None)

Figura 6.15. Cuadro de diálogo de características de herramienta




Figura 6.16. Herramienta Texto

12. Ingresando de nuevo en el menú **Extensiones** y la opción **Gcodetools**, seleccione la opción **Trayecto a GCode** (veáse figura 6.17) y en la ventana emergente mostrada en la figura 6.18 en la pestaña **Preferencias** escriba en **Archivo** el nombre que tendrá el programa incluyendo la extensión **.ngc**. De igual manera, en **Directorio** designe la ubicación de guardado del archivo **.ngc**




Figura 6.17. Secuencia para selección de opción Trayecto a Gcode




Figura 6.18. Designación de nombre y ubicación de guardado del archivo creado

13. Finalmente, en la pestaña **Trayecto a GCode** pulse **Aplicar**.




Figura 6.19. Obtención de Código G a partir de un archivo .DXF

Nota: Una vez obtenido el código G mediante éste método, el archivo puede abrirse y editarse en un editor de texto como Bloc de Notas y agregar parámetros de maquinado tales como la velocidad de giro del cortador. Esto puede hacerse ubicando el código **M03** y agregando la velocidad de giro deseada. Esta función dependerá del equipo que esté usando: Si el equipo utiliza un mototool para el corte, la velocidad de giro será controlada manualmente; si el equipo tiene el spindle conectado a la tarjeta controladora, la velocidad de giro puede ser dada mediante código.

CUESTIONARIO

1. Simule el archivo obtenido en el desarrollo de la práctica y entregue una impresión de dicha simulación.

2. Elabore los dibujos correspondientes a los ejercicios de las prácticas cuatro y cinco, guárdelos en formato .DXF, obtenga sus códigos mediante programación automática y compare los códigos obtenidos con los que realizó de forma manual.
3. Entregue la simulación impresa de los códigos obtenidos de la pregunta anterior.
4. Indique el programa utilizado en sus simulaciones.

PRÁCTICA No.7.

VECTORIZACIÓN DE IMÁGENES Y GENERACIÓN DE CÓDIGO CNC

OBJETIVO:

- Será capaz de realizar la vectorización de imágenes y generación de un programa CNC con ayuda del programa Inkscape.

INTRODUCCIÓN

La imagen digital es la representación bidimensional de una imagen empleando bits (siendo esta la unidad mínima de información compuesta por dígitos binarios 1 y 0) que se emplea a instancias de la informática y cualquier dispositivo de tipo digital.

De acuerdo con la resolución que presenta la imagen, estática o dinámica. Tomando como ejemplo la figura 7.1 a) se podrá hablar de gráfico rasterizado (o mapa de bits) que representa una rejilla rectangular de pixeles o punto de color, la cual se puede visualizar en un monitor, en un papel o en cualquier otro dispositivo de representación que se desee emplear; Mientras que la figura 7.1 b) representa un gráfico vectorial, siendo una imagen producto de objetos geométricos independientes. La principal diferencia que presenta respecto de la anterior es la posibilidad de ampliar el tamaño de la imagen sin que la misma pierda su escala tal y como sucede en el caso de los gráficos rasterizados, respectivamente.




Figura 7.1. a) Gráfico rasterizado b) Gráfico Vectorial

Realizando una comparativa entre ambos tipos de gráficos, en los rasterizados la calidad de una imagen viene dada por la combinación de su resolución y su número de bits de profundidad del color. A mayor número de píxeles, mayor resolución y mayor nitidez de la imagen. Dado que los mapas de bits dependen de su resolución, al ampliar su tamaño un mapa de bits pierde detalles y calidad. Los formatos TIF, JPG, PSD, GIF, PNG y BMP son ejemplos de formatos de imágenes de mapas de bits.

Mientras que los gráficos vectoriales, con la característica de su construcción mediante entidades geométricas independientes permite crear imágenes a cualquier tamaño sin más limitaciones que las impuestas por el dispositivo de salida, o sea que puede hacerse un dibujo a 5 cm e imprimirlo a 200 cm, si la impresora o plotter disponible lo permite. Los formatos AI, CDR, EPS, FH, FS y DXF son ejemplos de imágenes vectoriales.

La gran ventaja de una imagen vectorial sobre una imagen de mapa de bits es que puede ampliarse a cualquier tamaño sin perder calidad, color o nitidez; sin embargo, no debe perderse de vista el hecho de que todas las fotografías digitales y formatos de video digital están constituidos por mapas de bits.

No hay fotografías vectoriales, lo más aproximado a una fotografía vectorial es un dibujo simulando una fotografía, tal como se ve en la figura 7.2.



Figura 7.2 Bitmap original y dibujo vectorial

La mayor ventaja de una imagen bitmap frente a una imagen vectorial es que luce más real y que no requiere ningún trabajo más allá de tomar una buena foto.

Vectorización de imágenes

La vectorización consiste en convertir imágenes que están formadas por píxeles en imágenes formadas por vectores, tal y como se muestra en la figura 7.3




Figura 7.3 Proceso de vectorización de gráfico

Esto se logra dibujando todos los contornos y rellenos de la imagen mediante curvas Bézier.

Las curvas Bézier fueron creadas por el ingeniero francés Pierre Bézier en los años 60, quien ideó un método de descripción matemática de curvas suaves para trazar los dibujos técnicos de sus diseños aeronáuticos y automovilísticos.

El concepto básico de las curvas de Bézier consiste en unir 2 puntos definidos en un plano mediante coordenadas, a través de curvas que definen su trayectoria mediante puntos de anclaje "nodos" y manejadores, tal y como se ejemplifica en la figura 7.4.




Figura 7.4. Trayectoria definida por nodos

Este sistema de curvas se implementó con éxito en programas CAD y posteriormente fue introducido en el lenguaje PostScript que ha permitido la actual impresión de alta calidad desde ordenadores.

Todos los programas de diseño gráfico vectorial (Illustrator, FreeHand, CorelDraw, FlexiSign, Inkscape, etc.) funcionan con curvas Bézier o tienen herramientas para dibujar mediante ellas.

El proceso mediante el cual se obtiene una imagen impresa por medio de la vectorización se ilustra en la figura 7.5.




Figura 7.5 Vectorización, impresión y corte de imagen en plotter

Los dibujos obtenidos mediante la vectorización son imágenes de contornos perfectamente definidos, que pueden ampliarse o reducirse a cualquier tamaño sin que se modifique su alta calidad.

PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL

El vectorizado de imágenes puede aplicarse a todas las imágenes formadas por mapas de bits, sin embargo, el método puede variar en función de las propiedades de cada imagen (principalmente su coloración) y la complejidad de la misma. Si del resultado de la misma vectorización busca obtenerse un código G para mecanizado o grabado láser debe tenerse en cuenta la complejidad ya que entre mayor sea, se obtendrá un código G más extenso y por ende, un mayor tiempo de maquinado.

Otro aspecto importante a considerar en el resultado final es la herramienta de corte a utilizar en el proceso. En líneas o trayectorias vectoriales los cortadores de menor diámetro o incluso de punta fina tienen una mayor apreciación en el proceso de grabado en áreas pequeñas, ya que un cortador de diámetro mayor inferirá en las trayectorias de corte contiguas, perdiendo definición y detalles al momento de realizar el mecanizado.

Con el fin de optimizar tiempo en la práctica, se recomienda ampliamente realizar el vectorizado y mecanizado de imágenes sencillas tales como logotipos, escudos, etc. Algunos ejemplos o sugerencias pueden observarse en la figura 4.8.6.




Figura 4.8.6. Ejemplos de imágenes recomendadas para práctica 8

1. Ejecute el programa Inkscape®

2. En la esquina superior izquierda despliegue el menú **Archivo** y seleccione la opción **Propiedades del Documento**. Una vez abierta la ventana en la sección **Tamaño personalizado** establezca las dimensiones del área de trabajo de acuerdo a la superficie en la que vaya a realizarse el mecanizado indicando mm en **Unidades**.
3. Nuevamente en el menú **Archivo**, utilice la opción **Importar** y seleccione la imagen seleccionada. Una vez abierto el archivo, configure la ventana emergente de **jpeg importación de imagen de bits** tal y como se muestra en la figura 7.7.




Figura 7.7. Ajustes en Ventana emergente de jpeg importación de imagen de bits

4. Una vez importado el dibujo, seleccione la imagen con el cursor y debajo de la barra de menús se verifica la posición de la imagen en las casillas correspondientes a **X** y **Y** con las coordenadas 0 y 0, respectivamente. En caso de ser necesario se modifica el valor manualmente directamente en la casilla. Para escalar la imagen de manera que la proporción del mapa de bits no cambie, se oprime el botón  para bloquear la proporción original de la imagen. Una vez bloqueada la proporción, se modifica el valor en la casilla **W** ó **H** de acuerdo a la anchura o altura deseada, respectivamente. Cuando se modifica el valor en cualquiera de las dos casillas, el tamaño de la imagen se escala en la anchura y altura (véase la figura 7.8).



Figura 7.8. Dimensionamiento y posición de la imagen

5. Seleccione la imagen y en el menú **Trayecto** seleccione la herramienta **Vectorizar mapa de bits** (veáse figura 7.9). En la ventana emergente **Vectorizar mapa de bits** en la pestaña **Modo** configure los parámetros como se indica en la figura 7.10.

Nota: La configuración en el apartado **Pasada simple: crea un trayecto** es variable y depende directamente del tipo de imagen a vectorizar y la aplicación que se le vaya a dar. En este caso se busca una imagen simple sin detalles de color ya que será utilizada para la obtención de código G para su posterior maquinado.

En la pestaña **Opciones** indique los parámetros y valores de acuerdo a las indicaciones de la figura 7.11 y se pulse **Aceptar** cerrando la ventana **Vectorizar mapa de bits**.




Figura 7.9. Selección de herramienta Vectorizar mapa de bits




Figura 7.10. Ajustes en Ventana emergente de Vectorizar mapa de bits




Figura 7.11. Ajustes en sección Opciones

6. Seleccione la primera imagen que se insertó, una vez seleccionada pulse el botón secundario del cursor y seleccione la opción **Eliminar**, verifique las dimensiones de la imagen vectorizada y si es necesario redefinalas, guarde la imagen vectorizada utilizando la opción **Guardar** en el menú **Archivo**.
7. Seleccione la imagen vectorizada y en el menú **Trayecto** seleccione **Borde a trayecto**.
8. Nuevamente del menú **Trayecto**, seleccione la herramienta **Desvío dinámico**

9. En el menú **Extensiones** despliegue la opción **Gcodetools** y seleccione la herramienta **Puntos de orientación**. Una vez desplegada la ventana emergente, modifique el valor de **Profundidad Z**, pudiendo ser una profundidad de hasta -1 mm y pulse **Aplicar**.
10. Nuevamente dentro de menú **Extensiones** y la opción **Gcodetools**, seleccione la opción **Biblioteca de herramientas** y una vez abierta la ventana emergente indique el tipo de herramienta **Cilindro** y pulse **Aplicar**.
11. En cuanto aparezca en pantalla el cuadro diálogo, empleando la herramienta seleccione cada recuadro de texto en el cuadro de diálogo y modifique el diámetro de la herramienta (3.175 mm) y la velocidad de avance (feed) que debe ser mínimo de 60mm/min, esto dependiendo del material en que vaya a realizarse el grabado.
12. Ingresando de nuevo en el menú **Extensiones** y la opción **Gcodetools**, seleccione la opción **Trayecto a GCode** y en la ventana emergente en la pestaña **Preferencias** escriba en **Archivo** el nombre que tendrá el programa incluyendo la extensión .ngc. De igual manera, en **Directorio** designe la ubicación de guardado del archivo .ngc
13. Finalmente, en la pestaña **Trayecto a GCode** pulse **Aplicar**. Una vez obtenido el código G mediante éste método, el archivo puede abrirse y editarse en un editor de texto como Bloc de Notas y agregar parámetros de maquinado tales como la velocidad de giro del cortador. Esto puede hacerse ubicando el código **M03** y agregando la velocidad de giro deseada. Esta función dependerá del equipo que esté usando: Si el equipo utiliza un mototool para el corte, la velocidad de giro será controlada manualmente; si el equipo tiene el spindle conectado a la tarjeta controladora, la velocidad de giro puede ser dada mediante código.

*Nota: Ante cualquier duda con respecto al procedimiento descrito, por favor consulte el manual **Vectorización de Imágenes y Software Inkscape®***

CUESTIONARIO

1. Defina el concepto de vector.
2. ¿Por qué los gráficos vectoriales son preferibles en los procesos de impresión mediante plotter?
3. ¿Por qué los archivos .DXF no requieren de un proceso de vectorización?
4. Se desea realizar sobre una placa de acero 1020 pintada de negro de dimensiones de 200 x 200 mm el grabado del logotipo de la banda británica “The Rolling Stones” con un cortador de carburo de 1/4” a una profundidad de 5 mm, considerando 1 mm de corte por pasada. Obtenga el código G de dicho proyecto considerando parámetros de corte reales y utilizando el software sender Candle, entregue una captura de pantalla en donde se observe la trayectoria de maquinado y el tiempo estimado de realización.

PRÁCTICA No.8

MANUFACTURA ADITIVA E IMPRESIÓN 3D

OBJETIVO

- El alumno comprenderá el proceso de manufactura aditiva utilizando la impresora 3D CreatorPro y software de Diseño y Manufactura asistido por computadora (CAD/CAM).

INTRODUCCIÓN

La técnica de fabricación con la que trabajan las impresoras 3D es mejor conocida como “Manufactura Aditiva”, debido a que la tecnología en la que se basan consiste en añadir material para formar una pieza en vez de retirarlo. Sin embargo, antes de poder adentrarnos más profundamente en el tema, debemos comprender algunos conceptos básicos:

Impresión 3D

Es el proceso de crear objetos sólidos tridimensionales a partir de un archivo digital por medio de la adición de delgadas capas de material.

Para elaborar dicho objeto se hace uso de un modelo digital diseñado en un programa CAD y de una impresora 3D que usará el modelo como referencia para reproducir cada una de las formas deseadas.

La impresión tridimensional es conocida por muchos otros nombres y dependiendo del contexto, puede referirse como: prototipado rápido, estereolitografía, manufactura aditiva o modelado estructural.

Modelo 3D

Se trata de un modelo a escala de un ente real o imaginario, en el que cada uno de sus puntos puede ser localizado especificando tres números dentro de un cierto rango (anchura, longitud y profundidad).

Dicho modelo es creado mediante un software CAD, los cuales dividiremos en dos categorías principales: los destinados al uso profesional, sobretodo en el campo de la ingeniería y la

arquitectura (OpenSCAD, Autocad, Solidworks, Inventor, etc.) y los destinados a clientes particulares, que son más sencillos y fáciles de usar (Google SketchUp, Tinkercad, Autodesk 123D, etc.).

Tipos de Impresoras 3D y Funcionamiento Básico

❖ Impresoras por deposición:

Conocidas también como de “Modelado por Deposición Fundida” o FDM son aquellas en las que una serie de capas de material termoplástico (ABS, Policarbonato, PPSF y ULTEM, entre otros) y cuya presentación viene regularmente a modo de carrete de filamento, es extruido sobre la mesa de trabajo por medio de un cabezal térmico de impresión (cuyo funcionamiento es muy similar al de una pistola de silicón).

El proceso comienza con el calentamiento de la máquina a aproximadamente 200 °C, temperatura necesaria para la fusión del material. Una vez la máquina se calienta, un filamento plano de material que mide desde 0.08 pulgadas a 0.038 pulgadas de ancho (0.20 mm a 0.97 mm) y 0.05 pulgadas de alto (0.13 mm), es extruido hacia la plataforma a través del cabezal que tiene la capacidad de desplazarse en los 3 ejes – x, y, z. La plataforma desciende de un nivel cada vez que una capa es aplicada, hasta finalizar la impresión del objeto.




Figura 8.1. Los diferentes componentes de una impresora de modelado por deposición fundida (FDM), Copyright ©2008 CustomPartNet

❖ Impresoras por fusión

Son aquellas en las cuales se esparce una capa delgada de material, ya sea en forma de plástico/metal pulverizado o líquido, sobre la plataforma de construcción de la impresora.

En el caso de la “Fusión Selectiva de Sustancias Pulverizadas”, existe una constelación de tecnologías diferentes que comparten el mismo principio: la impresora coloca una capa muy fina de polvo de material en una plataforma y después genera la fusión selectiva de este en cada capa, dibujando el patrón del corte transversal del objeto

Este tipo de impresión hace uso de distintos mecanismos, como sinterizado selectivo de láser, fundido por láser o impresión por inyección de adhesivo, entre otros. Una vez solidificado el patrón de una capa, la impresora coloca la siguiente capa de polvo. Lo más característico de este proceso es que una vez finalizado, el material sobrante puede ser usado como insumo para las próximas impresiones.

PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL

Para realizar ésta práctica se requiere tener un modelo 3D en formato .stl en cualquier software CAM/CAM, se recomienda un modelo de dimensiones moderadas y sin secciones en voladizo con el fin de optimizar el tiempo requerido para la práctica y reducir la generación de soportes de impresión.

En la presente práctica se propondrá como ejemplo una pieza realizada en el software Autocad y exportada en formato .stl En la figura 8.2 se muestra el aspecto que tendrá el modelo 3D generando el sólido con las indicaciones que proporciona su dibujo de detalle que se ilustra en la figura 8.3.




Figura 8.2. Vista isométrica del modelo 3D que se exportará en formato .stl.




Figura 8.3. Dibujo de detalle del modelo 3D propuesto para Práctica No. 8.

1. Conecte y encienda la impresora Creator Pro.
2. Inicie el precalentado de la cama de impresión y el extrusor que se vaya a utilizar (tomando como referencia una vista frontal de la impresora) haciendo uso del control manual busque y seleccione la opción **Preheat** pulsando el botón central **OK**.
3. Accediendo al menú **Preheat** indique el extrusor a utilizar activando la opción **ON** en **Right Extruder** o bien **Left Extruder**, de igual forma seleccione **ON** para **Platform**. Una vez indicando estos parámetros, seleccione **Start Preheating** pulsando el botón central **OK**.
4. Coloque el filamento en la boquilla superior del extrusor seleccionado para el proceso de impresión a través de su conducto alimentador, seleccione en el menú principal la opción **Utilities** con el botón **OK**, seguido de **Filament Loading** e indique el extrusor a utilizar (derecho o izquierdo) seleccionando **Load Right** o bien **Load Left**. Lea la explicación en la pantalla de la impresora y pulse el botón **OK** para continuar. Cuando el filamento comience a salir fundido, presione el botón **OK**. A continuación, presione dos veces el botón de flecha izquierda para regresar al menú principal.
5. Una vez alcanzada la temperatura de precalentado, realice la nivelación de la cama de impresión siguiendo las siguientes instrucciones:
 - 1) En el menú **Utilities** seleccione la opción **Level build plate** pulsando el botón **OK**. Pulse el botón **OK** para proceder en la lectura de las instrucciones en el display. Esto acercará la cama de impresión a la boquilla del extrusor para después controlar los movimientos con el control manual. Pulse una vez el botón de flecha izquierda para regresar al menú anterior.
 - 2) Seleccionando la opción **Jog Mode** desplace la boquilla del extrusor en donde colocamos el filamento sobre la posición más cercana respecto a cada esquina de la cama de impresión en las trayectorias **X** y **Y**. Usando una hoja de papel, deslícela entre la cama de impresión y la boquilla. Realice el ajuste de la altura de la cama de impresión usando las tuercas que se encuentran bajo la cama de impresión, cuidando que en cada posición ajuste la tuerca que se encuentre debajo de la posición del

extrusor. Por ejemplo, si se encuentra en las esquinas traseras, únicamente realice el ajuste con la tuerca trasera, no ajuste la delantera, y viceversa. Se busca que la hoja presente un deslizamiento algo forzado entre la cama de impresión y la boquilla del extrusor. Realice éste paso sobre cada punto cercano a las esquinas de la cama de impresión cuidando no impactar contra cualquier obstáculo.

- 3) Una vez nivelada y ajustada la cama de impresión con los cuatro puntos, se encuentra lista para realizar la impresión. Pulse dos veces el botón de flecha izquierda para regresar al menú principal.

6. Una vez generado el modelo 3D, selecciónelo y en esquina superior izquierda ubique y despliegue el menú **Autodesk**, seleccione la opción **Exportar** seguido de **Otros formatos** y en la ventana emergente **Exportar datos** en **Archivos de tipo** seleccione **Litografía (*.stl)** como se muestra en la figura 8.4 y de igual forma genere un nombre para el archivo e indique la ubicación de guardado. Pulse **Guardar** para obtener el archivo .stl.




Figura 8.4. Guardado de modelo 3D en formato .stl.

7. Ejecute el software Flashprint, e importe el archivo .stl para su procesamiento pulsando el botón en la pantalla principal **Cargar** colocándolo dentro de la plataforma procurando que se encuentre centrada. En caso de ser necesario puede mover la pieza seleccionándola con el cursor y pulse el botón **Mover** o escalarla usando la función Escalar. Aplique éstos ajustes de impresión tal y como se muestra en la figura 4.9.5.




Figura 8.5. Vista de ventana de software Flashprint y con modelo 3D correctamente colocado.

8. Seleccione la pieza y pulse el botón **Extrusor** para seleccionar el extrusor que será utilizado en el proceso de impresión, siendo el que utilizamos para el proceso de nivelación de la cama de impresión.
9. Para guardar el archivo de impresión 3D, pulse el botón **Imprimir**, establezca los ajustes de impresión como se muestra en la figura 8.6, establezca un nombre para el archivo y guárdelo en una memoria SD (o micro SD con su adaptador) pulsando **Guardar** (véase la figura 8.7). El archivo creado ahora tendrá la extensión .x3g.








Figura 8.6. Ajuste de configuraciones para la impresión del modelo 3D.




Figura 8.7. Guardado de archivo .x3g.

10. Finalmente, inserte la tarjeta de memoria en la impresora Creator Pro y usando el control manual, busque, cargue y mande el archivo .x3g creado para su impresión.

11. Al terminar el proceso, espere unos minutos a que la pieza se enfríe y retire usando un objeto fino que pueda despegar la pieza terminada de la cama de impresión.

CUESTIONARIO

1. Del resultado final de la práctica, anote el tiempo empleado para la impresión del modelo 3D y la longitud del filamento utilizado.
2. En sus propias palabras, explique la diferencia entre el proceso de maquinado CNC y la impresión 3D.
3. Enliste las diferentes aplicaciones de los procesos de la manufactura aditiva y la manufactura sustractiva.
4. Enliste los diferentes plásticos utilizados en la impresión 3D y sus características particulares, ordenándolos por costo de impresión por minuto en el mercado.
5. Indague las aplicaciones y alcances actuales de la tecnología de impresión 3D en diferentes rubros distintos al modelado.
6. Mencione al menos cinco fabricantes de impresoras 3D.
7. Mencione al menos tres softwares simuladores para impresión 3D.
8. ¿Qué componentes necesitaría un router CNC para poder ser utilizado como una impresora 3D? En caso de no ser posible, indique los motivos.
9. Anote las diferencias existentes entre el proceso de impresión 3D y la inyección de plásticos y sus aplicaciones.

PRÁCTICA No.9.

GRABADO LÁSER

OBJETIVO

- El alumno realizará la vectorización de una imagen o texto para su posterior grabado mediante tecnología láser.

INTRODUCCION

Durante el proceso de grabado láser, el rayo láser impacta el material, exponiéndolo a una gran cantidad de calor. Dependiendo del tiempo de exposición, el color del material cambia y crea un contraste, o bien, el material se evapora o se quema. El grabado láser resultante es permanente y muy resistente a la abrasión.

Grabados Ráster y Vectoriales

El grabado raster es el proceso estándar para grabar con láser. Aquí, el gráfico formado a partir de píxeles es grabado línea por línea, punto por punto.

Por otro lado, en el grabado vectorial, el gráfico consiste de curvas y líneas que son trazadas una tras la otra "vector por vector" mediante el láser y grabadas al mismo tiempo. El grabado vectorial a menudo es llamado "ranurado".

Para aplicaciones de áreas grandes, como el grabado de letras rellenas, imágenes, sellos o madera, el grabado raster es el método apropiado. Sin embargo, si sólo necesita grabar líneas delgadas, el grabado vectorial tiene sus ventajas y puede ser más rápido.

Las máquinas de grabado y corte laser son equipos altamente versátiles puesto que el láser se puede aplicar a una gran variedad de materiales como madera, plástico (sin PVC), acrílico, mármol, piel, vidrio, cerámica, caucho y muchos más. El grabado y corte láser es rápido y se obtienen unos resultados de gran calidad.




Figura 9.1 Corte mediante tecnología láser

La fuente láser genera un rayo de luz potente y precisa que calienta y vaporiza el material en su punto de focalización.

La tecnología de corte y grabado láser presenta los siguientes beneficios y sus respectivas características:

- ❖ Sin contacto, la tecnología láser permite liberarse de la dureza de las piezas y posibilita un trazado muy fino con una gran rapidez. El trabajo es limpio e indeleble.
- ❖ Flexible, se adapta a todas las necesidades y tipos de producción, desde el grabado estético a la altísima capacidad industrial.
- ❖ Económica y respetuosa del medio ambiente, no utiliza ningún solvente, tinta ni ningún producto químico para las operaciones de corte y grabado.
- ❖ De fácil automatización, los procedimientos láser conducen a un importante ahorro de tiempo, energía y material en comparación con otros procedimientos tradicionales.

La máquina láser es una formidable herramienta que permite mejorar la productividad, imagen de marca, siendo también una fuente importante de creatividad.

PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL

El router CNC 3018 tiene la capacidad de controlar y manejar módulos láser de diversas potencias para llevar a cabo desde operaciones de grabado hasta corte en láser.

Se debe retirar el motor de corte o spindle del cabezal porta herramienta haciendo uso de una llave Allen y desconectando de la tarjeta controladora los cables de alimentación, sustituyéndolo por el módulo láser colocándolo en la misma posición y ajustándolo de igual manera. La conexión del módulo láser a la tarjeta controladora deberá hacerse a través de los pines indicados en la misma, siendo éstos **12V** y **PWM**, cuidando que las muescas de agarre estén en la parte superior.

Para los fines didácticos propuestos, se utiliza un módulo láser de 500 mW que tiene la capacidad de realizar grabados en madera y materiales similares tales como MDF y aglomerados sin recubrimientos. Es de importancia considerar el estado de la superficie del material cuidando que no presente un elemento o comportamiento reflejante debido a la posible reflexión o desvío del haz luminoso del láser, causando así desde una mala calidad de grabado hasta posibles lesiones oculares al usuario.

A diferencia del proceso de maquinado, el grabado láser no presenta arranque de viruta, por lo que la posición respecto a la altura del módulo láser no depende de la longitud de la herramienta de corte o trabajo. En consecuencia, la posición respecto a la altura en el calibrado del haz luminoso debe ser lo más cercana posible a la superficie de trabajo.

Para realizar la calibración del láser deben llevarse a cabo la siguiente secuencia:

1. Una vez colocada y fijada la pieza de trabajo, se deberá posicionar el lente inferior del módulo láser sobre el punto considerado como cero pieza en el router CNC.
2. Usando gafas de seguridad oscuras, se activa el láser utilizando el código M03.
3. Girando la perilla inferior del módulo láser mostrada en la figura 4.9.2, se enfoca el haz luminoso hasta conseguir un punto concentrado fino en donde se observe el quemado del material a través de las gafas de seguridad oscuras



Figura 9.2. Enfoque del módulo láser

4. Se desactiva el láser utilizando el código M05, al final del proceso se busca obtener el punto de quemado de material más pequeño posible como se muestra en la figura 4.9.3, indicando así la mayor concentración del haz luminoso del láser.




Figura 9.3. Resultado de calibración del módulo láser

La calibración del láser varía en función del material de trabajo y la distancia existente entre el lente y la superficie del material, por lo que en caso de utilizarse un material diferente y/o

modificar la altura del módulo láser empleados para el proceso de calibración, deberá repetirse la secuencia anterior para obtener el mismo resultado.

Grabado láser de imagen

1. Ejecute el programa Inkscape.
2. En la esquina superior izquierda despliegue el menú **Archivo** y seleccione la opción **Propiedades del Documento**. Una vez abierta la ventana en la sección **Tamaño personalizado** establezca las dimensiones del área de trabajo de acuerdo a la superficie en la que vaya a realizarse el mecanizado indicando mm en **Unidades**.
3. Nuevamente en el menú **Archivo**, utilice la opción **Importar** y seleccione la imagen seleccionada. Una vez abierto el archivo, configure la ventana emergente de **jpeg importación de imagen de bits**.
4. Una vez importado el dibujo, seleccione la imagen con el cursor y debajo de la barra de menús se verifica la posición de la imagen en las casillas correspondientes a **X** y **Y** con las coordenadas 0 y 0, respectivamente. En caso de ser necesario se modifica el valor manualmente directamente en la casilla. Para escalar la imagen de manera que la proporción del mapa de bits no cambie, se oprime el botón  para bloquear la proporción original de la imagen. Una vez bloqueada la proporción, se modifica el valor en la casilla **W** ó **H** de acuerdo a la anchura o altura deseada, respectivamente. Cuando se modifica el valor en cualquiera de las dos casillas, el tamaño de la imagen se escala en la anchura y altura.

Nota: Debido a un ajuste de escala en la extensión láser, se deberá emplear un factor de escala de 3.55 en aumento para que el tamaño coincida con las dimensiones finales requeridas en el grabado..

Ej. Si se desea realizar un grabado láser de un cuadrado láser de 100 x 100 mm, aplicando el factor en Inkscape será redimensionado a 355 x 355 mm, sin embargo, en el resultado final

se obtendrá el cuadrado con dimensiones de 100 x 100 mm. Si éste factor no se aplicara, se obtendría como resultado final un cuadrado de 28.1 x 28.1 mm.

5. Seleccione la imagen y en el menú **Trayecto** seleccione la herramienta **Vectorizar mapa de bits**. En la ventana emergente **Vectorizar mapa de bits** en la pestaña **Modo** configure los parámetros. El resultado preliminar puede visualizarse activando la opción **Vista en directo**. Nota: La configuración en el apartado **Pasada simple: crea un trayecto** es variable y depende directamente del tipo de imagen a vectorizar y la aplicación que se le vaya a dar. En este caso se busca una imagen simple sin detalles de color ya que será utilizada para la obtención de código G para su posterior grabado láser.

Observando que el resultado preliminar sea satisfactorio, pulse **Aceptar** cerrando la ventana **Vectorizar mapa de bits**.

6. Seleccione la primera imagen que se insertó, una vez seleccionada pulse el botón secundario del cursor y seleccione la opción **Eliminar**, verifique las dimensiones de la imagen vectorizada y si es necesario redefínalas, guarde la imagen vectorizada utilizando la opción **Guardar** en el menú **Archivo**.
7. Seleccione la imagen vectorizada y en el menú **Trayecto** seleccione **Borde a trayecto**.
8. Nuevamente del menú **Trayecto**, seleccione la herramienta **Desvío dinámico**.
9. Con la imagen seleccionada, en el menú Extensiones seleccione la opción **Generate Laser Gcode**, seguido de la herramienta **J Tech Photonics Laser Tool** (véase figura 9.4). Una vez abierta la ventana emergente **J Tech Photonics Laser Tool** se modifican los parámetros como se muestra en la figura 9.5. En las opciones **Directorio** y **Nombre de archivo** se ingresa la dirección de archivo y el nombre del archivo que el usuario requiera. Finalmente se pulsa el botón **Aplicar**, se espera a que la operación se aplique **para** luego cerrar la ventana de **J Tech Photonics Laser Tool**.




Figura 9.4. Selección de herramienta J Tech Photonics Laser Tool




Figura 9.5. Ajustes en Ventana emergente de J Tech Photonics Laser Tool

10. Obtenga el código G de la imagen vectorizada.

11. Abra el software sender Candle y establezca la comunicación entre la máquina y la computadora.
12. Para visualizar correctamente la trayectoria en Candle, en el menú **Servicio** seleccione **Opciones** y en la sección **Visualizador** active la casilla **Grayscale Segments**. Cierre y guarde éste cambio oprimiendo el botón **OK**.

Nota: Puede mejorar la visualización del proceso de grabado láser cambiando los ajustes como se indica en la imagen 9.6, en las secciones de **Herramienta modelo** y **Color**. Éstas modificaciones son opcionales y no afectan el proceso.




Figura 9.6. Modificación de ajustes para visualización de láser.

13. Realice la calibración del láser y establezca el punto cero pieza.
14. Abra el archivo .nc generado mediante la extensión J Tech Photonics Laser Tool.
15. Inicie el grabado pulsando **Enviar**. Al concluir el grabado, es necesario revertir las modificaciones hechas en el paso número doce. Si tiene duda con respecto al procedimiento descrito, por favor consulte el manual *Vectorización de Imágenes y Software Inkscape®*

CUESTIONARIO

1. Describa el funcionamiento de un láser.
2. Enliste las potencias comerciales existentes de módulos láser disponibles para routers CNC y sus respectivas capacidades de corte o grabado en diferentes materiales.
3. Utilizando una imagen e Inkscape, pruebe la extensión **305 Engineering** y apoyándose con el software Candle con las mismas configuraciones para grabado láser, comente las diferencias notadas en el resultado. Ante cualquier duda, puede consultar el manual Vectorización de Imágenes y Software Inkscape.
4. ¿Qué factor influye en la coloración de los haces luminosos de los láseres?
5. ¿Por qué un proceso de corte o grabado láser puede ser más rápido en comparación de un corte mecanizado?

PRÁCTICA No.10

APLICACIONES PRÁCTICAS: CREACIÓN Y GRABADO DE PCB'S

OBJETIVO

- El alumno realizará el vectorizado y grabado de un archivo para un circuito electrónico impreso (PCB).

INTRODUCCION

Antiguamente, para realizar un circuito electrónico - receptor de radio, receptor de televisión, alarmas, etc.- se recurría a lo que entonces se conocía: el cableado con hilo conductor. Este sistema daba lugar a gran cantidad de averías, además de la complejidad y voluminosidad de los montajes. La implantación de los circuitos impresos facilitó y simplificó enormemente las tareas de montaje y reparación de circuitos electrónicos.

La placa virgen

Una placa para la realización de circuitos impresos consiste en una plancha base aislante - cartón endurecido, bakelita o fibra de vidrio - de diversos espesores; los más comunes son unos 2 mm, y sobre la cual se ha depositado una fina lámina de cobre que está firmemente pegada a la base aislante. En la figura 10.1 se puede ver el corte de una placa de circuito impreso virgen, es decir, sin taladrar ni atacar.




Figura 10.1. Placa utilizada en realización de circuitos impresos

PROCESO DE DISEÑO TRADICIONAL

Para proceder a diseñar una placa de circuito impreso, es necesario conocer el tamaño y la forma física de los componentes, o, mejor aún, disponer de ellos.

No existe una norma fija para comenzar el diseño, pero se expondrá una de las consideradas más sencillas. Como ejemplo, consideremos el esquema eléctrico de la figura 10.2 a; en primer lugar, se comienza por marcar los límites de la placa sobre la hoja cuadrículada normalizada (recordar que se trata de una cuadrícula en décimas de pulgada) ; a continuación se sitúan los terminales (espádines) A y B, y se distribuyen las resistencias, por ejemplo según la figura 10.2 b; como se observa en el esquema eléctrico, las resistencias R1, R2, y R3 están unidas por uno de sus extremos y, a la vez, unidas al terminal A; por tanto se tendrá que trazar una pista uniendo un extremo de R1 con un extremo de R2 con un extremo de R3 y con el terminal A (Fig. 10.2 c). Continuando con el esquema, se ve que las otras patillas de R1, R2 y R3 están unidas entre sí, y, a su vez, unidas con una de las patillas de R4; se traza, entonces, una pista que las una (Fig. 10.2 d). Continuando de la misma forma, hasta que nos encontremos con el terminal B (Fig. 10.2 e). Una vez realizado el boceto, se a trazan las pistas a su tamaño real, como se refleja en la figura 10.2 f.




Figura 10.2. Proceso tradicional de diseño de un PCB

Sin embargo, las aplicaciones de una máquina CNC y más específicamente un router CNC llegan incluso al área de los diseños de circuitos impresos debido a su alta precisión y la capacidad de llegar a un producto terminado utilizando las herramientas de corte adecuadas.

Cabe mencionar que, a nivel de producción industrial, se optan por métodos de mayor rapidez tales como:

- ❖ Transferencia. (se dibuja o imprime en un papel especial y se transfiere a la placa).
- ❖ Insolación. (placas fotosensibles que se revelan como si de fotos se tratase).

PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL

El en desarrollo de ésta práctica se utilizarán los softwares Inkscape y Proteus, éste último ampliamente utilizado en el área de circuitos electrónicos para realizar su diseño y simulación de prueba.

El procedimiento experimental se divide básicamente de dos partes:

- ❖ La obtención de un gráfico .BMP de las pistas del circuito diseñado.
- ❖ La vectorización y obtención del código G para su posterior grabado.

Como ejemplo, se realizará el grabado del circuito eléctrico mostrado en la figura 10.3.




Figura 10.3. Circuito referente a proceso

El circuito propuesto cuenta con los siguientes componentes:

- ✓ 1 clema
- ✓ 4 resistencias de 10 k Ω a una potencia de 2W
- ✓ 1 capacitor electrolítico de 100 u F a una potencia de 2W

En el desarrollo de ésta práctica se realizan las siguientes recomendaciones:

- ✓ Realizar el diseño de un circuito sencillo con un máximo de seis componentes (esto con el fin de optimizar el tiempo de sesión).
- ✓ En caso de utilizar madera o MDF en vez placa fenólica, entintar la superficie de grabado para apreciar mejor el resultado del grabado.

- ✓ Utilizar cortadores de diámetro menores o bien, puntas de grabado.
- ✓ Utilizar la versión 8.7 del software Proteus para seguir los pasos mencionados en el proceso.

1. Ejecute el software Proteus.



Figura 10.4. Ícono del software Proteus 8 Professional

2. Una vez abierta la ventana principal del programa, en la barra superior seleccione la opción **Schematic Capture** como se ilustra en la figura 10.5.




Figura 10.5. Ubicación y selección de Schematic Capture

3. En la ventana de **Schematic Capture** en la barra de herramientas lateral izquierda seleccione la herramienta **Component Mode** (Veáse figura 4.11.6). En seguida, en la sección **Devices** presione el botón **P** para realizar la inserción de los componentes que formarán el circuito.




Figura 10.6. Ubicación y selección de herramienta *Component Mode*

4. En la ventana emergente **Pick Devices** (veáse figura 4.11.7) importamos los componentes del circuito ubicándolos en las secciones **Category** y **Sub-category** de acuerdo a sus características o función. Para el circuito propuesto, se pueden encontrar los componentes de acuerdo a la tabla 10.1. Cuando se importe un componente, debe seleccionarlo y pulsar **OK**.


<input type="checkbox"/>	02013A0R5CAT2A	CAPIPC7351	Digikey 478-1000-1-ND	CAP CERM .5pF 25V NP0 0201
<input type="checkbox"/>	02013A100JAT2A	CAPIPC7351	Digikey 478-1014-6-ND	CAP CERM 10pF 5% 25V NP0 0201
<input type="checkbox"/>	02013A120JAT2A	CAPIPC7351	Digikey 478-1015-2-ND	CAP CERM 12pF 5% 25V NP0 0201
<input type="checkbox"/>	02013A150JAT2A	CAPIPC7351	Digikey 478-1016-1-ND	CAP CERM 15pF 5% 25V NP0 0201
<input type="checkbox"/>	02013A180JAT2A	CAPIPC7351	Digikey 478-1017-2-ND	CAP CERM 18pF 5% 25V NP0 0201
<input type="checkbox"/>	02013A1R0CAT2A	CAPIPC7351	Digikey 478-1001-2-ND	CAP CERM 1.0pF 25V NP0 0201
<input type="checkbox"/>	02013A1R2CAT2A	CAPIPC7351	Digikey 478-1002-1-ND	CAP CERM 1.2pF 25V NP0 0201
<input type="checkbox"/>	02013A1R5CAT2A	CAPIPC7351	Digikey 478-1003-2-ND	CAP CERM 1.5pF 25V NP0 0201
<input type="checkbox"/>	02013A1R8CAT2A	CAPIPC7351	Digikey 478-1004-2-ND	CAP CERM 1.8pF 25V NP0 0201
<input type="checkbox"/>	02013A220JAT2A	CAPIPC7351	Digikey 478-1018-6-ND	CAP CERM 22pF 5% 25V NP0 0201
<input type="checkbox"/>	02013A270JAT2A	CAPIPC7351	Digikey 478-1019-1-ND	CAP CERM 27pF 5% 25V NP0 0201
<input type="checkbox"/>	02013A2R2CAT2A	CAPIPC7351	Digikey 478-1005-1-ND	CAP CERM 2.2pF 25V NP0 0201
<input type="checkbox"/>	02013A2R7CAT2A	CAPIPC7351	Digikey 478-1006-1-ND	CAP CERM 2.7pF 25V NP0 0201
<input type="checkbox"/>	02013A330JAT2A	CAPIPC7351	Digikey 478-1020-6-ND	CAP CERM 33pF 5% 25V NP0 0201
<input type="checkbox"/>	02013A3R3CAT2A	CAPIPC7351	Digikey 478-1007-1-ND	CAP CERM 3.3pF 25V NP0 0201
<input type="checkbox"/>	02013A3R9CAT2A	CAPIPC7351	Digikey 478-1008-2-ND	CAP CERM 3.9pF 25V NP0 0201
<input type="checkbox"/>	02013A4R7CAT2A	CAPIPC7351	Digikey 478-1009-1-ND	CAP CERM 4.7pF 25V NP0 0201
<input type="checkbox"/>	02013A5R6CAT2A	CAPIPC7351	Digikey 478-1010-6-ND	CAP CERM 5.6pF 25V NP0 0201
<input type="checkbox"/>	02013A6R8CAT2A	CAPIPC7351	Digikey 478-1011-2-ND	CAP CERM 6.8pF 25V NP0 0201
<input type="checkbox"/>	02013A8R2CAT2A	CAPIPC7351	Digikey 478-1012-1-ND	CAP CERM 8.2pF 25V NP0 0201
<input type="checkbox"/>	02013A9R0CAT2A	CAPIPC7351	Digikey 478-1013-2-ND	CAP CERM 9.0pF 25V NP0 0201
<input type="checkbox"/>	02016G153ZAT2A	CAPIPC7351	Digikey 478-1053-1-ND	CAP CERM .015uF 6.3V Y5V 0201
<input type="checkbox"/>	02016G223ZAT2A	CAPIPC7351	Digikey 478-1054-6-ND	CAP CERM .022uF 6.3V Y5V 0201
<input type="checkbox"/>	02016G333ZAT2A	CAPIPC7351	Digikey 478-1055-1-ND	CAP CERM .033uF 6.3V Y5V 0201
<input type="checkbox"/>	02016G473ZAT2A	CAPIPC7351	Digikey 478-1056-2-ND	CAP CERM .047uF 6.3V Y5V 0201
<input type="checkbox"/>	0201YA390JAT2A	CAPIPC7351	Digikey 478-1021-1-ND	CAP CERM 39pF 5% 16V NP0 0201
<input type="checkbox"/>	0201YA470JAT2A	CAPIPC7351	Digikey 478-1022-1-ND	CAP CERM 47pF 5% 16V NP0 0201
<input type="checkbox"/>	0201YA560JAT2A	CAPIPC7351	Digikey 478-1023-2-ND	CAP CERM 56pF 5% 16V NP0 0201

Figura 10.7. Ventana emergente *Pick Devices*


Tabla 10.1. Localización de elementos de circuito propuesto.

Componente	Category	Sub-category	Código
Resistor 10kΩ	Resistors	2 Watt metal film	D10K
Clema	Connectors	Head Blocks	CONNDVC
Capacitor electrolítico 100 u F	Capacitors	Electrolytic Aluminium	CAIPC7351

5. Ya importados los elementos necesarios para realizar el circuito, se cierra la ventana emergente **Pick Devices** y se procede a acomodar y conectar los componentes como se mostró en la figura 4.11.3, procurando dejar espacio suficiente. Para cambiar la posición de los componentes a un determinado ángulo o incluso invertirlos, se utilizan las flechas de giro o la casilla de grados mostradas en la figura 10.8.

**Figura 10.8. Flechas de cambio de posición y casilla de grados**

6. Para agregar la conexión a tierra, en la barra lateral izquierda seleccione la herramienta **Terminals Mode** (Veáse figura 10.9 a). En seguida, en la sección **Terminals** seleccione la opción **GROUND** para realizar la inserción de la terminal de tierra, como se indique en la figura 10.9 b.



a)

b)

Figura 10.9. Inserción de terminal GROUND

7. Teniendo el circuito completamente conectado y posicionado, en la barra de herramientas superior seleccione la herramienta **PCB Layout** como se ilustra en la página 10.10.




Figura 10.10. Selección de herramienta PCB Layout ARES

8. Al entrar en el modo **PCB Layout**, seleccione nuevamente la herramienta **Component Mode** ubicada en la barra lateral izquierda para colocar los componentes del circuito armado previamente como se muestra en la figura 10.11, use las flechas de cambio de posición para posicionar los componentes adecuadamente y evitar que las líneas de conexión se entrecrucen entre sí.






Figura 10.11. Posicionamiento correcto de componentes de circuito

9. Posteriormente, se debe dimensionar la placa real, esto se realiza con la herramienta **2D Graphic Box Mode** en la barra lateral izquierda de herramientas (véase figura 10.12 a). Después, en la barra inferior de herramientas despliegue la ventana **Layer Selector** (figura 10.12 b) y seleccione **Board Edge** (figura 10.12 c), dimensione el contorno de la placa de tal manera que los componentes del circuito se encuentren dentro del área y con cierta holgura como se muestra en la figura 10.12 d.




*Figura 10.12. a) Ubicación y selección de la herramienta 2D Graphic Box Mode
b) Ubicación y selección de la ventana Layer Selector c) Selección de capa Board Edge d)
Resultado de dimensionamiento de placa.*

10. Para la creación de las pistas de conexión de los componentes, utilice la herramienta **Track Mode** ubicada en la barra lateral izquierda de herramientas (veáse la figura 10.13 a). Tenga en cuenta dejar el suficiente espacio entre las terminales de conexión de cada componente, el mismo software le indica las conexiones a realizar y debe procurar que la conexión realizada este marcada de color azul (indica que la conexión fue establecida correctamente) como se refleja en la figura 10.13 b.



a)



b)

*Figura 10.13. a) Ubicación y selección de herramienta Track Mode
b) Visualización final de conexión correcta de componentes de circuito*

11. Para ampliar la anchura de las pistas, sobre cada línea azul dé clic secundario y en el menú desplegado seleccione **Change Trace Style** seguido del ajuste **T50**. Al final deberá visualizarse el circuito como se ilustra en la figura 10.14.




Figura 10.14. Visualización de tamaño aumentado de pistas

12. Para exportar el circuito realizado a una imagen vectorizable, en la esquina superior izquierda en el desplegamos el menú **Output**, seleccionamos **Export Graphics** seguido de la opción **Export Bitmap** tal y como se ilustra en la figura 10.15




Figura 10.15. Secuencia para selección de opción Export Bitmap

13. En la ventana emergente **Export Bitmap** en la sección **Mode** seleccione la opción **Normal Artwork**; en la sección **Layers** seleccione únicamente las opciones **Bottom Copper** y **Board Edge**; en **Filename** establezca el nombre de la imagen y el directorio de guardado. No modifique los demás parámetros. La configuración de los parámetros se muestra en la imagen 10.16. Pulse **OK** para exportar el archivo de imagen.




Figura 10.16. Ajustes de parámetros para la exportación de imagen del circuito.

14. Finalmente, se obtiene un archivo de imagen vectorizable en Inkscape como el que se puede observar en la figura 10.17.




Figura 10.17. Archivo de imagen correspondiente a pistas de circuito diseñado

Una vez obtenido éste archivo puede aplicarse el proceso de vectorización de imágenes para la obtención del archivo de código G para su procesamiento en el router CNC. Para el maquinado se recomiendan los siguientes ajustes:

- ❖ Feed: 60 mm/min
- ❖ Profundidad en Z: -0.2 mm

CUESTIONARIO

1. Explique los demás procesos de elaboración de circuitos impresos (PCB).
2. ¿Qué pasos deben agregarse al proceso experimental si se deseara la manufactura completa de un PCB?
3. De acuerdo al tiempo del proceso de grabado realizado en la práctica, ¿Qué tiempo tomaría realizar 1,000 procesos iguales?
4. ¿Es posible realizar la manufactura completa de un PCB en un solo proceso? Justifique su respuesta.

REFERENCIAS INFOGRÁFICAS Y BIBLIOGRÁFICAS

1. GitHub. (2017). About GRBL. Enero 2019, de GitHub Sitio web: <https://github.com/gnea/grbl/wiki>
2. Suk-Hwan Suh, Seon-Hyoon Kang, Dae Hyuk Chung, Ian Stroud. (2008). Theory and Design of CNC Systems. United Kingdom: Springer-Verlag London Limited.
3. Luis Corona. (2013). Códigos de programación CNC. Enero 2019, de Blogspot Sitio web: <http://codigosprogramacioncnc.blogspot.com/>
4. Evans, Ken (2007), Programming of Computers Numerically Controlled Machines, Editorial Industrial Press Inc
5. Valentinos, James (2003). Introduction to Computer Numerical Control (CNC). Editorial Pearson.
6. Developer Community(2010) Guías de Usuario para Inkscape. Comunidad de usuarios desarrolladores.
7. Felipe Díaz del Castillo Rodríguez. (Agosto 2008). Programación Automática de Máquinas CNC. Laboratorio de Tecnología de Materiales, 1, 84. Enero 2019, De Sistemas de Manufactura Flexible Base de datos.
8. Ricardo Jiménez. Control Numérico por Computadora (CNC). Ingeniería de Manufactura, 1, 54. Enero 2019, De Universidad de Buenos Aires Base de datos.
9. Juan José Peters. (Julio 2018). Introducción al Control Numérico Computarizado (CNC). Enero 2019, de Casiopea Sitio web:

[https://wiki.ead.pucv.cl/Introducci%C3%B3n_al_control_num%C3%A9rico_computarizado_\(CNC\)#Sender](https://wiki.ead.pucv.cl/Introducci%C3%B3n_al_control_num%C3%A9rico_computarizado_(CNC)#Sender)

10. Trotec. (2019). ¿Cómo funciona el grabado láser?. Abril 2019, de High Speed Laser Systems S. de R.L. de C.V. Sitio web: <https://www.troteclaser.com/es-mx/tutoriales-ejemplos/faqs/como-grabar-con-laser/>
11. Ing. Ismael Rosales Salvatori. (2016). 3. En Construcción de un router mecánico de control numérico para la creación de pistas sobre placa fenólica, de circuitos impresos hechos con un programa de diseño(35-42). Cuautilán Izcalli, Estado de México: UNAM - FES Cuautitlán.

ANEXOS





Figura 1. Ejercicio 1. (Nota: el diámetro de los barrenos y el ancho de la ranura es igual al diámetro del cortador)



Acot:mm

```

%
(Header)

(Using default header. To add your own header use the following code)
G91 X0 Y0 Z0
M3
(Header end.)
G21 (All units in mm)

(Start cutting path id: path787)
(Change tool to Cylindrical cutter)
S600
G90
G0 X0 Y0 Z8
G0 X0 Y62 Z5
G1 X0 Y62 Z-0.5 F70
G2 X12 Y74 I12 J0 F50
G1 X42 Y74
G03 X50 Y82 I0 J8
G1 X50 Y112
G2 X74 Y112 I12 J0
G1 X74 Y82
G3 X82 Y74 I8 J0
G1 X112 Y74
G2 X112 Y50 I0 J-12
G1 X82 Y50
G3 X74 Y42 I0 J-8
G1 X74 Y12 F60

G2 X50 Y12 I-12 J0
G1 X50 Y42
G3 X42 Y50 I-8 J0
G1 X12 Y50
G2 X12 Y74 I0 J12
G0 X12 Y74 Z5
G0 X12 Y62 Z5
G0 X12 Y62 Z-0.5
G4 P5
G1 X12 Y62 Z5

S1000
(Footer)
M5
G00 X0.0000 Y0.0000
M2

```

Figura 2. Ejercicio 2 y el código CNC correspondiente